

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного автономного

образовательного учреждения

дополнительного образования

«Центр для одаренных детей «Поиск»»



А.В.Жигайлов

20__г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Кислотовского филиала государственного автономного образовательного учреждения дополнительного

образования «Центр для одаренных детей «Поиск»

(объекта социальной инфраструктуры)

для инвалидов и предоставляемых услуг

г. Кислотовск

2019 год

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здания Кисловодского филиала Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр для одаренных детей «Поиск»
- 1.2. Адрес объекта: 357748, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Седлогогорская, д. 1.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание Литер А-здание 2 этаж, 615,6 кв.м; отдельно стоящее здание Литер В-здание 1 этаж, 349,70 кв.м.
 - наличие земельного участка: да; площадь 4539,00 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1917 г., капитального ремонта: да
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2019-2020 г. при наличии финансирования.
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Кисловодский филиал Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр для одаренных детей «Поиск» (краткое наименование: Центр «Поиск»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 460. Телефон: 8 (8652) 35-70-55
E-mail: info@stavroisk.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная
- 1.11. Вышестоящая организация: Министерство образования Ставропольского края.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 355003 г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д.3 Телефон: 8 (8652) 37-23-60, 8 (8652) 37-23-60, 8 (8652) 37-23-94 (факс), E-mail: info@stavminfo.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.
- 2.2. Виды услуг: дополнительное образование детей.
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, дистанционно
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями умственного развития.
- 2.6. Планируемая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 50 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. **Путь следования к объекту пассажирским транспортом** (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) в непосредственной близости от Центра «Поиск» находится остановка общественного транспорта, на которой осуществляют высадку пассажиров автобусы и маршрутные такси малой вместимости №7

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не предусмотрено

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 15 м
- 3.2.2. время движения (пешком): 1 мин
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет: нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет: нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (не качественное, неравномерное асфальтовое покрытие, бордюрные камни)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта*
----------	--	---

	(формы обслуживания)
1. Все категории инвалидов и МГН	ДУ
в том числе инвалиды:	
2. передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4. с нарушениями зрения	ДУ
5. с нарушениями слуха	ДУ
6. с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон **

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов**	Приложение Фото №
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (К, С)	1-9
2	Вход (входы) в здание здание Литер А,	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (С) ВНД-И (К)	10-16, 24-25
	здание Литер В	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (К, С)	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) здание Литер А здание Литер В	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (С) ВНД-И (К)	15-34

4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) здание Литер А здание Литер В	ДЧ-И (О, У) ДУ-И (К, С, Г)	30, 35-45, 53-60
5	Санитарно-гигиенические помещения здание Литер А здание Литер В	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С) ВНД-В	46-49, 61-62
6	Система информации и связи (на всех зонах) здание Литер А здание Литер В	ДУ-В	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О, К, С)	2, 50-51

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Итоговое заключение о доступности
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов. ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МПН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно.

2 Вход (входы) в здание здание Литер А	ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов. ДУ-И (С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно. ВНД-И (К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям. Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют.
здание Литер В	Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов. ДУ-И (К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно.
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) здание Литер А здание Литер В	ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов. ДУ-И (С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно. ВНД-И (К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям. Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют.

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) здание Литер А здание Литер В	Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ-И (К, С, Г) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения.
5	Санитарно-гигиенические помещения здание Литер А	Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ-И (Г, У) ВНД (К, О, С) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям. Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют.
	здание Литер В	Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям. Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют.
6	Система информации и связи (на всех зонах) здание Литер А здание Литер В	ДУ-В Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-И (Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ (О, К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Организовать оказание МПН ситуационной помощи и помощи для сопровождения к месту получения услуги сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Организовать инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов структурно-функциональных зон объекта, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.

В связи с технической невозможностью организовать доступность в здание Литера А инвалидов передвигающихся на кресле-коляске выше основного входа в здание, необходимо приобрести мобильный гусеничный лестничный подъёмник (ступенькоход, скалолаз).

Так же, в связи с технической и архитектурно-планировочной невозможностью организовать в здании Литера А для инвалидов передвигающихся на кресле-коляске, инвалидов по зрению и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата доступ к санитарно-гигиеническим помещениям, рекомендуется организовать в здании Литера В отдельное санитарно-гигиеническое помещение (универсальную кабину уборной) для указанных категорий МПН.

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (К, С) Текущий или капитальный ремонт Обустройство во второй очереди, поскольку доступность объекта до адаптации возможно временно приспособить с помощью персонала учреждения.
2.	Вход (входы) в здание Здание Литер А	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (С) ВНД-И (К) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство этой зоны в первой очереди, поскольку без её адаптации сам объект и его целевые зоны являются труднодоступными.
	Здание Литер В	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (К, С) Предлагается обустройство этой зоны в первой очереди, поскольку без её адаптации сам объект и его целевые зоны являются труднодоступными.

3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) здание Литер А здание Литер В	Предлагается обустройство этой зоны в первой очереди, поскольку без её адаптации сам объект и его целевые зоны являются труднодоступными.	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (С) ВНД-И (К) Текущий или капитальный ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) здание Литер А здание Литер В	Предлагается обустройство в первой очереди, как зона целевого посещения объекта.	ДЧ-И (О, У) ДУ-И (К, С, Г) Текущий или капитальный ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения здание Литер А здание Литер В	Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений.	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С) Текущий или капитальный ремонт
		Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений.	ВНД-В Текущий или капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах) здание Литер А здание Литер В	Предлагается обустройство на третьем этапе, так как перед адаптацией в указанном направлении необходимо завершить обустройство 5 основных структурно-функциональных зон объекта.	Текущий или капитальный ремонт ДУ-В
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	По согласованию с Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кисловодска	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О, К, С) Текущий или капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий или капитальный ремонт	Текущий или капитальный ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

- 4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования
- 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации. ДП-В
- 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
- 4.4.1 согласование с Кисловодской городской местной организацией Ставропольской краевой региональной организацией Общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов».
- 4.4. Информация может быть размещена (обновлена) на портале «Доступная среда Ставропольского края» <http://dsrta.stavregion.ru>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Анкеты (информации об объекте): № 1 от «10» июля 2019 г.


Акта обследования объекта: № 1 от «10» июля 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Тришин
Михаил Юрьевич

Председатель Кисловодской городской местной
организации Ставропольской краевой региональной
организации Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов».




подпись

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: здание Кисловодского филиала государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр для одаренных детей «Поиск»

1.2. Адрес объекта: 357748, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Седлогорская, д. 1.

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание Литер А- здание 2 этажа, 615,6 кв.м; отдельно стоящее здание Литер В- здание 1 этаж, 349,70 кв.м.

- наличие земельного участка: да; площадь 4539,00 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1917 г., капитального ремонта: да

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2019-2020 г. при наличии финансирования.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Кисловодский филиал Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр для одаренных детей «Поиск»
(краткое наименование: Центр «Поиск»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 460. Телефон: 8 (8652) 35-70-55

Е-mail: info@stavpoisk.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

1.11. Вышестоящая организация: Министерство образования Ставропольского края.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 355003 г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д.3 Телефон: 8 (8652) 37-23-60, 8 (8652) 37-23-60, 8 (8652) 37-23-94 (факс), Е-mail: info@stavminobr.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.

2.2. Виды услуг: дополнительное образование детей.

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, дистанционно

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 50 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) в непосредственной близости от Центра «Поиск» находится остановка общественного транспорта, на которой осуществляют высадку

пассажиров автобусы и маршрутные такси малой вместимости №7

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не предусмотрено

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 15 м

3.2.2. время движения (пешком): 1 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет: нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (не качественное, неравномерное асфальтовое покрытие, бордюрные камни) Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта*
-------	--	---

		(формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (К, С) Текущий или капитальный ремонт Обустройство во второй очереди, поскольку доступность объекта до адаптации возможно временно приспособить с помощью персонала учреждения.
2.	Вход (входы) в здание здание Литер А	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (С) ВНД-И (К) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство этой зоны в первой очереди, поскольку без её адаптации сам объект и его целевые зоны являются труднодоступными.
	здание Литер В	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (К, С) Предлагается обустройство этой зоны в первой очереди, поскольку без её адаптации сам объект и его целевые зоны являются труднодоступными.

3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) здание Литер А здание Литер В	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (С) ВНД-И (К) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство этой зоны в первой очереди, поскольку без её адаптации сам объект и его целевые зоны являются труднодоступными.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) здание Литер А здание Литер В	ДЧ-И (О, У) ДУ-И (К, С, Г) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство в первой очереди, как зона целевого посещения объекта.
5.	Санитарно-гигиенические помещения здание Литер А	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений.
	здание Литер В	ВНД-В Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений.
6.	Система информации на объекте (на всех зонах) здание Литер А здание Литер В	ДУ-В Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство на третьем этапе, так как перед адаптацией в указанном направлении необходимо завершить обустройство 5 основных структурно-функциональных зон объекта.
7.	Пути движения к объекту (от остановки	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О, К, С) Текущий или капитальный ремонт По согласованию с Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кисловодска

	транспорта)	
8.	Все зоны и участки	Текущий или капитальный ремонт

Размещение информации на портале «Доступная среда Ставропольского края» <http://dstreda.stavregion.ru> согласованно

Жигайлов
Анатолий
Васильевич

Директор государственного
автономного
образовательного учреждения
дополнительного образования
«Центр для одаренных детей
«Поиск»

СОГЛАСОВАНО:

Тришин
Михаил
Юрьевич

Председатель Кисловодской городской
местной организации Ставропольской
краевой региональной организации
Общероссийской общественной организации
«Всероссийский центр социологов и социологов»



ПОДПИСЬ

[Handwritten signature]

ПОДПИСЬ

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№1

г. Кисловодск

«10» июля 2019г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание Кисловодского филиала государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр для одаренных детей «Поиск»
- 1.2. Адрес объекта: 357748, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Седлогорская, д. 1.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание Литер А- здание 2 этажа, 615,6 кв.м; отдельно стоящее здание Литер В- здание 1 этаж, 349,70 кв.м.
 - наличие земельного участка: да; площадь 4539,00 кв.м.
 - 1.4. Год постройки здания: 1917 г., капитального ремонта: да
 - 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2019-2020 г. при наличии финансирования.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Кисловодский филиал Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр для одаренных детей «Поиск» (краткое наименование: Центр «Поиск»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 460. Телефон: 8 (8652) 35-70-55
E-mail: info@stavpoisk.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

1.11. Вышестоящая организация: Министерство образования Ставропольского края.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 355003 г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д.3 Телефон: 8 (8652) 37-23-60, 8 (8652) 37-23-60, 8 (8652) 37-23-94 (факс), E-mail: info@stavminobr.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.
- 2.2. Виды услуг: дополнительное образование детей.
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, дистанционно
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 50 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) в непосредственной близости от Центра «Поиск» находится остановка общественного транспорта, на которой осуществляют высадку пассажиров автобусы и маршрутные такси малой вместимости №7

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не предусмотрено

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 15 м
- 3.2.2. время движения (пешком): 1 мин
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет: нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет: нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (не качественное, неравномерное асфальтовое покрытие, бордюрные камни)

Их обустройство для инвалидов на колясках: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта*
----------	--	---

		(формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон **

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов**	Приложение Фото №
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (К, С)	1-9
2	Вход (входы) в здание здание Литер А	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (С) ВНД-И (К)	10-16, 24-25
	здание Литер В	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (К, С)	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) здание Литер А здание Литер В	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (С) ВНД-И (К)	15-34

4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) здание Литер А здание Литер В	ДЧ-И (О, У) ДУ-И (К, С, Г)	30, 35-45, 53-60
5	Санитарно-гигиенические помещения здание Литер А здание Литер В	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С) ВНД-В	46-49, 61-62
6	Система информации и связи (на всех зонах) здание Литер А здание Литер В	ДУ-В	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О, К, С)	2, 50-51

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Итоговое заключение о доступности
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов. ДУ-И (К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно.

2	Вход (входы) в здание здание Литер А	ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов. ДУ-И (С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно. ВНД-И (К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям. Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют. ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов. ДУ-И (К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) здание Литер А здание Литер В	ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов. ДУ-И (С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно. ВНД-И (К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям. Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют.

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) здание Литер А здание Литер В	ДЧ-И (О, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ-И (К, С, Г) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения.
5	Санитарно-гигиенические помещения здание Литер А	ДЧ-И (Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ВНД (К, О, С) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям. Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют. ВНД-В Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям. Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют. ДУ-В Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения.
6	Система информации и связи (на всех зонах) здание Литер А здание Литер В	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ (О, К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН).

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Организовать оказание МГН ситуационной помощи и помощи для сопровождения к месту получения услуги сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Организовать инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов структурно-функциональных зон объекта, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.

В связи с технической невозможностью организовать доступность в здании Литера А инвалидов передвигающихся на кресле-коляске выше основного входа в здание, необходимо приобрести мобильный гусеничный лестничный подъёмник (ступенькоход, скалоомбиль).

Так же, в связи с технической и архитектурно-планировочной невозможностью организовать в здании Литера А для инвалидов гигиеническим помещением, инвалидов по зрению и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата доступ к санитарно- (универсальную кабину уборной) для указанных категорий МГН.

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (К, С) Текущий или капитальный ремонт Обустройство во второй очереди, поскольку доступность объекта до адаптации возможно временно приспособить с помощью персонала учреждения. Разместить при входе на территорию информацию об объекте, доступную для восприятия всеми категориями инвалидов, знак доступности здания для инвалидов, оборудовать кнопку вызова персонала. Установить контрастные знаки информирования и направления движения на территории объекта. Устранить перепад по высоте на пути движения МГН при входе на территорию учреждения. Установить поручень справа по ходу движения после входной калитки. Выделить на территории специализированное, расширенное м/место для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, не далее 50 м. от входа в учреждение, доступного для МГН. Установить «Знак парковки для инвалидов» на стойке, разметить место для стоянки краской размером 3.6х6.0 м.

2. Вход (входы) в здание Литер А	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (С) ВНД-И (К) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство этой зоны в первой очереди, поскольку без её адаптации сам объект и его целевые зоны являются труднодоступными. Приобрести мобильный гусеничный лестничный подъёмник. Разместить при входе информацию об объекте, доступную для восприятия всеми категориями инвалидов, знак доступности здания для инвалидов, оборудовать кнопку вызова персонала. Установить ограждение входной площадки высотой 0,90 м. Установить поручни по обеим сторонам лестницы. Разместить тактильно-контрастные указатели перед первой и последней ступенями лестничного марша входной площадки и лестничного марша тамбура глубиной 0,5-0,6 м., на расстоянии 0,3 м. от внешнего края проступи, а также одну или несколько противоскользящих контрастных полос на первой и последней ступенях марша, общей шириной 0,08-0,1 м. Установить над дверью акустические средства информирования и ориентирования (звуковой маяк). Произвести реконструкцию и замену входных дверных проёмов и полотен. Нанести яркую, контрастную маркировку дверных проёмов. Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед входными дверями глубиной 0,5-0,6 м., на расстоянии 0,3 м. от двери, при открывании двери внутрь помещения или на расстоянии открывания двери, при открывании двери наружу. Установить поручни по обеим сторонам лестничного марша в тамбуре на высоте 0,90 м.
здание Литер В	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (К, С) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство этой зоны в первой очереди, поскольку без её адаптации сам объект и его целевые зоны являются труднодоступными. Реконструкция пандуса уклоном в 5%, по краям его марша предусмотреть бортики, а также установить двухсторонние поручни на высоте 0,7-0,9 м. с завершающей закругленной частью длиной марша на 0,3 м. Реконструкция входной площадки с пандусом размером 2,2х2,2, установить навес и водоотвод. Установить поручни по обеим сторонам лестницы. Разместить тактильно-контрастные указатели перед первой и последней ступенями лестничного марша глубиной 0,5-0,6 м., на расстоянии 0,3 м. от внешнего края проступи, а также одну или несколько противоскользящих контрастных полос на первой и последней ступенях марша, общей шириной 0,08-0,1 м. Разместить при входе информацию об объекте, доступную для восприятия всеми категориями инвалидов, знак доступности здания для инвалидов, оборудовать кнопку вызова персонала. Установить над дверью акустические средства информирования и ориентирования (звуковой маяк). Произвести реконструкцию и замену входных дверных проёмов и полотен. Нанести яркую, контрастную маркировку дверных проёмов и прозрачных полотен дверей. Установить предупреждающие тактильно-

	контрастные указатели перед входными дверьми глубиной 0,5-0,6 м., на расстоянии 0,3 м. от двери, при открывании двери внутрь помещения или на расстоянии открывания двери, при открывании двери наружу.	
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) здание Литер А ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (С) ВНД-И (К) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство этой зоны в первой очереди, поскольку без её адаптации сам объект и его целевые зоны являются труднодоступными. Разместить план движения с информацией о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений доступных МГН, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (мнемосхема). Установить акустические средства информирования и ориентирования (звуковые маяки). Нанести яркую контрастную маркировку прозрачных полотен дверей в тамбуре. Установить тактильно-контрастные направляющие и указатели в целевые зоны этажей. Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед дверьми помещений целевых зон. Установить пристенный поручень по всей длине лестничного марша. Оборудовать на боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил. Разместить тактильно-контрастные указатели перед первой и последней ступенями лестничного марша, а также контрастные полосы на первой и последней ступенях марша. Установить на стенах лестничных пролетов цифровое обозначение этажей, контрастное по отношению к фону стены. Устранить перепады высот пола более 0,14 м. на путях движения МГН. Произвести реконструкцию и замену дверных проёмов и полотен эвакуационных выходов. Установить контрастные или световозвращающие знаки и ленты, информирования и ориентирования при эвакуации.	
	здание Литер В Разместить, при входе, план движения с информацией о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений доступных МГН, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (мнемосхема). Установить тактильно-контрастные направляющие и указатели в целевые зоны. Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед дверьми помещений целевых зон. Разместить тактильно-контрастные указатели перед первой и последней ступенями лестничного марша. Оборудовать на боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней предупредительные полосы об окончании перил. Установить поручни на площадке эвакуационного выхода.	
4.	Зона целевого назначения здания ДЧ-И (О, У) ДУ-И (К, С, Г) Текущий или капитальный ремонт	

(целевого посещения объекта) здание Литер А здание Литер В	Предлагается обустройство в первой очереди, как зона целевого посещения объекта. Произвести реконструкцию и замену имеющихся дверных проёмов и полотен. Установить механизмы, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 сек. Установить дублированные тактильно-контрастными знаками, информирующие обозначения помещений целевых зон. Нанести яркую контрастную маркировку проёмов двери. Оборудовать целевые зоны специальными техническими средствами, способствующими коммуникации и обучению инвалидам с нарушением слуха.
5. Санитарно-гигиенические помещения здание Литер А	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений. В связи с технической невозможностью организовать в здании Литера А для инвалидов передвигающихся на кресле-коляске, инвалидов по зрению и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата доступ к санитарно-гигиеническим помещениям, рекомендуется организовать в здании Литера В отдельное санитарно-гигиеническое помещение (универсальную кабину уборной) для указанных категорий МГН.
здание Литер В	ВНД-В Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений. Организовать в здании Литера В отдельное санитарно-гигиеническое помещение в соответствии с п.6.3 СП 59.13330.2016 (универсальную кабину). Установить стационарные и откидные опорные поручни и крючки для костылей. Установить унитаз и раковину, приспособленные для инвалидов, а также рычажный или сенсорный водопроводный кран. Оборудовать систему тревожной сигнализации или двухсторонней громкоговорящей связи. Установить тактильно-контрастные знаки информирующие обозначения помещений.
6. Система информации на объекте (на всех зонах) здание Литер А здание Литер В	ДУ-В Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство на третьем этапе, так как перед адаптацией в указанном направлении необходимо завершить обустройство 5 основных структурно-функциональных зон объекта. Установить визуальные, акустические, а так же тактильные средства информирования, ориентирования и сигнализации согласно п.6.5. СП 59.13330.2016

7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О, К, С) Текущий или капитальный ремонт По согласованию с Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кисловодска
8.	Все зоны и участки	Текущий или капитальный ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1 согласование с Кисловодской городской местной организацией Ставропольской краевой региональной организацией Общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов».

4.4. Информация может быть размещена (обновлена) на портале «Доступная среда Ставропольского края» <http://dsreda.stavregion.ru>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | |
|--|----------------|----------|
| 1. Территории прилегающие к объекту | (Приложение 1) | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | (Приложение 2) | на 5 л. |
| 3. Путей движения в здании | (Приложение 3) | на 5 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | (Приложение 4) | на 4 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | (Приложение 5) | на 2 л. |
| 6. Системы информации и связи на объекте | (Приложение 6) | на 2 л. |
| 7. Результаты фотофиксации на объекте | (Приложение 7) | на 14 л. |

Жигайлов
Анатолий
Васильевич

Директор государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного
образования «Центр для одаренных детей «Поиск»

ПОДПИСЬ

СОГЛАСОВАНО:

Тришин
Михаил
Юрьевич

Председатель Кисловодской городской
местной организации Ставропольской
краевой региональной организации
Общероссийской общественной организации
«Всероссийский союз инвалидов»



ПОДПИСЬ

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«10» июля 2019г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Кисловодского филиала государственного автономного образовательного

учреждения дополнительного образования

«Центр для одаренных детей «Поиск»

расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Седлогорская д. 1

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Содержание	
1.1	Вход (входы) на территорию здания Литер А и Литер В	есть	1-2	Отсутствует оборудование доступными элементами информации об объекте.	К, О, Г, С, У	Разместить при входе информацию об объекте, доступную для восприятия всеми категориями инвалидов, знак доступности здания для инвалидов, оборудовать кнопку вызова персонала.	Текущий ремонт	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории здания Литер А и Литер В	есть	3-9	Отсутствуют контрастные знаки информирования и направления движения на территории объекта.	К, О, Г, С, У	Установить контрастные знаки информирования и направления движения на территории объекта.	Текущий или капитальный ремонт	Текущий или капитальный ремонт
			3	На пути движения после входной калитки есть перепад высоты в 10 см.	К, С	Устранить перепад по высоте на пути движения МГН при входе на территорию учреждения.	Текущий ремонт	Текущий ремонт
			3, 4	На пути движения после входной калитки (справа по ходу движения) существует перепад по высоте до 30 см., который является угрозой безопасного передвижения для МГН по территории	О, С	Установить поручень справа по ходу движения. Поручень должен быть округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длинные площадки на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. Высота установки поручня 0.90 м.	Текущий или капитальный ремонт	Текущий или капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет		-	-	-	-	-

1.4	Пандус (наружный)	нет			-		Текущий ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	нет	Отсутствует место для автопарковки МГН.	стоянки	К, О, Г, С, У	Выделить на территории специализированное, расширенное м/место для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, не далее 50 м. от входа в учреждение, доступного для МГН. Установить «Знак парковки для инвалидов» на стойке, разметить место для стоянки краской размером 3.6x6.0 м.	Текущий или капитальный ремонт
1.6	Места отдыха	есть	6	Соответствует.	К, О, Г, С, У	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть		Наличие основных информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельным категориям инвалидов.	К, О, Г, С, У	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий	Текущий или капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к зданию (участка) Литер А и Литер В	Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов. ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, дистанционно.	1-9	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (К, С) Текущий или капитальный ремонт Обустройство во второй очереди, поскольку доступность объекта до адаптации возможно временно приспособить с помощью персонала учреждения.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«10» июля 2019г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание литер А

Кисловодского филиала государственного автономного образовательного

учреждения дополнительного образования

«Центр для одаренных детей «Поиск»

расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Седлогорская д. 1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная), здание Литер А	есть	10	Отсутствуют поручни по обеим сторонам лестницы.	К, О, С	Установить поручни по обеим сторонам лестницы. Поручни должны быть округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее площадки на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. Высота установки поручня 0,90 м.	Текущий или капитальный ремонт
				Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед первой и последней ступенями лестницы, а также контрастные полосы на первой и последней ступенях.		О, С	Разместить тактильно-контрастные указатели перед первой и последней ступенями лестничного марша глубиной 0,5-0,6 м., на расстоянии 0,3 м. от внешнего края проступи, а также одну или несколько противоскользящих контрастных полос на первой и последней ступенях марша, общей шириной 0,08-0,1 м.
	Лестница (наружная), здание Литер В	есть	7, 9, 11	Отсутствуют поручни по обеим сторонам лестницы.	К, О, С	Установить поручни по обеим сторонам лестницы. Поручни должны быть округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее площадки на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. Высота установки поручня 0,90 м.	Текущий или капитальный ремонт

				Отсутствуют предлагающие тактильно-контрастные указатели перед первой и последней ступенями лестницы, а также контрастные полосы на первой и последней ступенях.	О, С	Разместить тактильно-контрастные указатели перед первой и последней ступенями лестничного марша глубиной 0,5-0,6 м., на расстоянии 0,3 м. от внешнего края проступи, а также одну или несколько противоскользящих контрастных полос на первой и последней ступенях марша, общей шириной 0,08-0,1 м.	Текущий или капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный), здание Литер А	нет	8	Отсутствует	К	В связи с технической невозможностью организовать доступность в здание Литера А инвалидов передвигающихся на кресле-коляске, выше основного входа в здание и в целях оптимизации финансовых затрат, рекомендуется НЕ обустраивать пандус с реконструкцией входной площадки. Для доступности здания инвалидов передвигающихся на кресле-коляске приобрести мобильный гусеничный лестничный подъёмник.	ТСР
	Пандус (наружный), здание Литер В	да	7, 52	Не соответствует требованиям СП 59.13330.2016,	К	Реконструкция пандуса уклоном в 5%, по краям его марша предусмотреть бортики, а также установить двухсторонние поручни на высоте 0,7-0,9м. с завершающей закругленной частью длиннее марша на 0,3м.	Текущий или капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью), здание Литер А	есть	10	Отсутствует ограждение площадки.	К, О, Г, С, У	Установить ограждение входной площадки высотой 0.90 м.	Текущий или капитальный ремонт
				Отсутствует оборудование доступными элементами информации об объекте.		Разместить при входе информацию об объекте, доступную для восприятия всеми категориями инвалидов, знак доступности здания для инвалидов, оборудовать кнопку вызова персонала.	Текущий или капитальный ремонт
				Отсутствуют акустические средства информирования и ориентирования.	С	Установить над дверью акустические средства информирования и ориентирования (звуковой маяк).	Текущий или капитальный ремонт
	Входная площадка (перед дверью), здание Литер В		52	Отсутствует оборудование доступными элементами информации об объекте.		Разместить при входе информацию об объекте, доступную для восприятия всеми категориями инвалидов, знак доступности здания для инвалидов, оборудовать кнопку вызова персонала.	

			Отсутствуют акустические средства информирования и ориентирования.	С	Установить над дверью акустические средства информирования и ориентирования (звуковой маяк).	Текущий или капитальный ремонт
			Не соответствует требованиям СП 59.13330.2016 для площадок с пандусом	К, О, Г, С, У	Провести реконструкцию площадки в соответствии с требованиями п. 6.1.14 СП 59.13330.2016.(размер площадки с пандусом 2,2*2,2, навес, водоотвод)	Текущий или капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная), здание Литер А	есть	Имеющиеся дверные проёмы имеют пороги и перепады высот пола более 0,014м., ширина одной рабочей створки при двустворчатых дверях, составляет менее 0,9 м. Дверные проёмы не имеют яркой контрастной маркировки.	К, О	Произвести реконструкцию и замену имеющихся дверных проёмов и полов.	Текущий или капитальный ремонт
			Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед входными дверьми.	С	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед входными дверьми глубиной 0,5-0,6 м., на расстоянии 0.3 м. от двери, при открывании двери внутрь помещения или на расстоянии открывания двери, при открывании двери наружу.	Текущий ремонт
	Дверь (входная), здание Литер В	есть	Имеющиеся дверные проёмы имеют пороги и перепады высот пола более 0,014м., ширина одной рабочей створки при двустворчатых дверях, составляет менее 0,9 м. Дверные проёмы не имеют яркой контрастной маркировки.	К, О	Произвести реконструкцию и замену имеющихся дверных проёмов и полов.	Текущий или капитальный ремонт
			Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед входными дверьми.	С	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед входными дверьми глубиной 0,5-0,6 м., на расстоянии 0.3 м. от двери, при открывании двери внутрь помещения или на расстоянии открывания двери, при открывании двери наружу.	Текущий ремонт
2.5	Тамбур, здание Литер А	есть	Соответствует	К, О	-	-
	Тамбур, здание Литер В	есть	Соответствует	-	-	-
2.6	Лестница (в тамбуре),	есть	Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед первой и	О, С	Разместить тактильно-контрастные указатели перед первой и последней ступенями лестничного	Текущий или капитальный ремонт

здание Литер А			последней ступенью марша, а также контрастные полосы на первой и последней ступенях марша.			марша глубиной 0,5-0,6 м., на расстоянии 0,3 м. от внешнего края проступи, а также одну или несколько противоскользящих контрастных полос на первой и последней ступенях марша, общей шириной 0,08-0,1 м.	ремонт
			Отсутствуют поручни		О, С	Установить поручни по обеим сторонам. Поручни должны быть округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. Высота установки поручня 0,90 м.	Текущий или капитальный ремонт
Лестница (в тамбуре), здание Литер В	нет	24	Отсутствует		-	-	-
ОБЩИЕ требования к зоне	есть		Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельным категориям инвалидов.		К, О, Г, С, У	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий.	Текущий или капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход (входы) в здание Литер А	ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ-И (К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве выполнены частично и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду со стороны сотрудников учреждения. ВНД-И (К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям. Архитектурно-планировочные и организационные	10-16, 24-25	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (С) ВНД-И (К) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство этой зоны в первой очереди, поскольку без её адаптации сам объект и его целевые зоны являются труднодоступными.

Литер В	решения отсутствуют. ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов. ДУ-И (К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно.		ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (К, С) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство этой зоны в первой очереди, поскольку без её адаптации сам объект и его целевые зоны являются труднодоступными.
---------	--	--	---

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«10» июля 2019г.

І Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

Кисловодского филиала государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования

«Центр для одаренных детей «Поиск»

расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Седлогорская д. 1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
		есть /нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	
3.1	Коридор, здание Литер А	есть	18-19, 21-23,	При входе в коридор, ведущий к целевым зонам, отсутствуют выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне планы этажей с информацией о пути и направлении движения со схемой расположения помещений функциональным назначением (мнемосхема).	С	Разместить, при входе в коридор ведущий к целевым зонам, план движения с информацией о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений доступных МГН, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (мнемосхема).	Текущий ремонт
				Отсутствуют тактильно-контрастные направляющие и указатели в целевые зоны этажей.	С	Установить тактильно-контрастные направляющие и указатели в целевые зоны этажей.	Текущий или капитальный ремонт
				Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед дверьми помещений целевых зон.	С	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед дверьми помещений целевых зон, глубиной 0,5-0,6 м., на расстоянии 0,3 м. от двери, при открывании двери внутрь помещения или на расстоянии открывания двери, при открывании двери наружу.	Текущий или капитальный ремонт
				Отсутствуют акустические средства	С	Установить акустические средства	Текущий или

			информирования и ориентирования.	информирования и ориентирования (звуковые маяки).	капитальный ремонт
Коридор, здание Литер В	есть	25-28, 33-34	При входе в коридор, ведущий к целевым зонам, отсутствуют выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне планы этажей с информацией о пути и направлении движения со схемой расположения помещений и функциональным назначением помещений МГН, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (мнемосхема).	С	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания), здание Литер А	есть	Отсутствуют тактильно-контрастные направляющие и указатели в целевые зоны этажей.	С	Текущий или капитальный ремонт
			Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед дверьми помещений целевых зон.	С	Текущий или капитальный ремонт
			Отражение с перилами установлено только с одной стороны лестничного марша.	О, С	Текущий или капитальный ремонт
			Отсутствуют на поверхности поручней рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил.	С	Текущий или капитальный ремонт
			Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед первой и последней ступенями марша, а также контрастные полосы на первой и последней ступенях марша.	С	Текущий или капитальный ремонт
3.2	Лестница (внутри здания), здание Литер В	есть	На стенах лестничных пролетов отсутствует цифровое обозначение этажей, контрастное по отношению к фону стены.	К, О, Г, С, У	Текущий или капитальный ремонт
			Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед первой и последней ступенями марша, а также контрастные полосы на первой и последней ступенях марша.	С	Текущий или капитальный ремонт

				Отсутствуют на поверхности поручней предупредительные полосы об окончании перил.	С	Оборудовать на боковой, внешней по отношению к маршру, поверхности поручней предупредительные полосы об окончании перил.	Текущий или капитальный ремонт
3.3	Пандус (внутри здания), здание Литер А	нет	-	-	-	-	-
	Пандус (внутри здания), здание Литер В	нет	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник), здание Литер А	нет		Отсутствует лифт или подъёмная платформа для попадания на этажи выше основного входа в здании	К, О	Техническая возможность оборудовать здание лифтом или подъёмной платформой для доступа МГН на этажи выше основного входа в здание отсутствует. Необходимо приобрести мобильный гусеничный или колёсный лестничный подъёмник (ступенькоход, скалоомобиль).	ТСР
	Лифт пассажирский (или подъемник), здание Литер В	нет		Не требуется	-	-	-
3.5	Проёмы между целевыми зонами, здание Литер А	есть	21, 22	Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели	С	Разместить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед проёмами ведущими к целевым зонам глубиной 0,5-0,6 м., на расстоянии 0,3 м. от двери, при открывании двери внутрь помещения или на расстоянии открывания двери, при открывании двери наружу.	Текущий или капитальный ремонт
	Проёмы между целевыми зонами, здание Литер В	нет	-	Имеющиеся проёмы имеют пороги и перепады высот пола более 0,014м.	К, О	Устранить перепады.	Текущий или капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности), здание Литер А	есть	12-13	Имеющиеся дверные проёмы имеют пороги и перепады высот пола более 0,014м., ширина двери, составляет менее 0,9 м. Поручни лестничных маршей эвакуационных путей не соответствуют п.6.2 СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99	К, О	Произвести реконструкцию и замену имеющихся дверных проёмов и полов.	Текущий или капитальный ремонт
					О, С	Произвести реконструкцию и установить поручни по обеим сторонам и по всей длине лестничных маршей доступных для МГН. Поручни должны быть округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05	Текущий или капитальный ремонт

				Отсутствуют контрастные знаки и ленты, световозвращающие и информирования при эвакуации.	К, О, Г, С, У	Установить контрастные или световозвращающие знаки и ленты, информирования и ориентирования при эвакуации.	Текущий или капитальный ремонт
				Отсутствует пандус на эвакуационном выходе.	К, О, Г, С, У	Использовать лестничный подъемник в здании Литера А.	ТСР
	14	есть	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности), здание Литер В	Отсутствуют световозвращающие знаки и ленты, информирования и ориентирования при эвакуации.	К, О, Г, С, У	Установить контрастные или световозвращающие знаки и ленты, информирования и ориентирования при эвакуации	Текущий или капитальный ремонт
				Отсутствует пандус на эвакуационном выходе.	К, О, Г, С, У	Обустроить пандус на эвакуационном выходе здания Литера В.	ТСР
				Отсутствуют поручни на площадках и лестничных маршах находящихся на эвакуационных выходах. Площадки на эвакуационных выходах не соответствуют размерам. Отсутствуют пандусы.	К, О	Установить поручни на площадках находящихся на эвакуационных выходах согласно п.6.2.11 СП 59.13330.2016 и п. 5.1.3 СП 59.13330.2012. Оборудовать пандусы.	Текущий или капитальный ремонт
			ОБЩИЕ требования к зоне	Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельным категориям инвалидов.	К, О, Г, С, У	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий	Текущий или капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов. ДУ-И (С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и	15-34, 53-60	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (С) ВНД-И (К) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство этой зоны в первой очереди, поскольку без её адаптации сам объект и его целевые зоны являются труднодоступными.

	обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно. ВНД-И (К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям. Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют.		
--	--	--	--

Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов
Кисловодского филиала государственного автономного образовательного
учреждения дополнительного образования
«Центр для одаренных детей «Поиск»

расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Седлогорская д. 1

Наименование функционально-планировочного элемента		Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
№ п/п	есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
4.1	есть	35-42	Имеющиеся дверные проёмы целевых зон имеют пороги и перепады высот пола более 0,014м., ширина двери или одной рабочей створки при двустворчатых дверях, составляет менее 0,9 м. Отсутствуют механизмы, обеспечивающие задержку автоматического закрытия дверей, продолжительностью не менее 5 сек. Отсутствуют дублированные тактильно-контрастными знаками, информирующие обозначения помещений целевых зон. Дверные проёмы не имеют яркой контрастной маркировки.	К, О, С	Произвести реконструкцию и замену имеющихся дверных проёмов и полотен. Установить механизмы, обеспечивающие задержку автоматического закрытия дверей, продолжительностью не менее 5 сек. Установить дублированные тактильно-контрастными знаками, информирующие обозначения помещений целевых зон. Нанести яркую контрастную маркировку проёмов двери.	Текущий или капитальный ремонт	
			Отсутствуют специальные технические средства, способствующие коммуникации инвалидам с нарушением слуха.	Г	Оборудовать целевые зоны специальными техническими средствами, способствующими коммуникации и обучению инвалидов с нарушением слуха.	Текущий или капитальный ремонт	

Кабинетная форма обслуживания, здание Литер В	есть	43-45	Имеющиеся дверные проёмы целевых зон имеют пороги и перепады высот пола более 0,014м., ширина двери или одной рабочей створки при двустворчатых дверях, составляет менее 0,9 м. Отсутствуют механизмы, обеспечивающие поддержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 сек. Отсутствуют дублированные тактильно-контрастными знаками, информирующие обозначения помещений целевых зон. Дверные проёмы не имеют яркой контрастной маркировки.	К, О, С	Произвести реконструкцию и замену имеющихся дверных проёмов и полотен. Установить механизмы, обеспечивающие поддержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 сек. Установить дублированные тактильно-контрастными знаками, информирующие обозначения помещений целевых зон. Нанести яркую контрастную маркировку проёмов двери.	Текущий или капитальный ремонт
4.2 Зальная форма обслуживания, здание Литер А	нет	-	-	-	-	-
Зальная форма обслуживания, здание Литер В	есть	30-31	Имеющиеся дверные проёмы целевых зон имеют ширину двери или одной рабочей створки при двустворчатых дверях, менее 0,9 м. Отсутствуют механизмы, обеспечивающие поддержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 сек. Отсутствуют дублированные тактильно-контрастными знаками, информирующие обозначения помещений целевых зон. Дверные проёмы не имеют яркой контрастной маркировки. Отсутствуют специально выделенные места для инвалидов в креслах-колясках, с нарушением зрения, слуха, с нарушением опорно-двигательного аппарата. Отсутствуют специальные технические средства, способствующие коммуникации и обучению инвалидов в креслах-колясках, с нарушением зрения, слуха, с нарушением опорно-двигательного аппарата.	К, О, С	Произвести реконструкцию и замену имеющихся дверных проёмов и полотен. Установить механизмы, обеспечивающие поддержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 сек. Установить дублированные тактильно-контрастными знаками, информирующие обозначения помещений целевых зон. Нанести яркую контрастную маркировку проёмов двери.	Текущий или капитальный ремонт
			К, О, Г, С		Организовать места для инвалидов в креслах-колясках, с нарушением зрения, слуха, с нарушением опорно-двигательного аппарата согласно СП 59.13330.2016	Текущий или капитальный ремонт
			К, О, Г, С		Оборудовать зоны целевого назначения специальными техническими средствами, коллективного и индивидуального пользования, способствующие коммуникации и обучению инвалидам в креслах-колясках, с нарушением зрения, слуха, с нарушением опорно-двигательного аппарата.	Текущий или капитальный ремонт

4.3	Прилавочная форма обслуживания, здание Литер А и В	нет	-	-	-	-	Текущий или капитальный ремонт
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту, здание Литер А и В	нет	-	-	-	-	-
4.5	Кабинет индивидуального обслуживания, здание Литер А и В	нет	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть		Наличие основных информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельным категориям инвалидов	К, О, Г, С, У	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий	Текущий или капитальный ремонт

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДЧ-И (О, У) ДУ-И (К, С, Г) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения.		ДЧ-И (О, У) ДУ-И (К, С, Г) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство в первой очереди, как основная зона оказания услуг.

Комментарий к заключению: Провести при ближайшем капитальном или текущем ремонте, реконструкции и обустройстве целевых зон объекта согласно п. 8.2 СП 59.13330.2016

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«10» июля 2019г.

1 Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений Кисловодского филиала государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр для одаренных детей «Поиск»

расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Седлогорская д. 1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ		
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание				
5.1	Санитарно-гигиеническое помещение, здание Литера А	есть	46-49	Входные проёмы дверей в общие уборные имеют пороги и перепады высот пола более 0.014 м., двери имеют размер менее 0.9м.	К, О, С	В связи с технической невозможностью организовать в здании Литера А для инвалидов передвижающихся на кресле-коляске, инвалидов по зрению и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата доступ к санитарно-гигиеническим помещениям, рекомендуется организовать в здании Литера В отдельное санитарно-гигиеническое (универсальную кабину уборной) для указанных категорий МГН.	Текущий или капитальный ремонт			
				Отсутствуют стационарные и откидные опорные поручни, крючки для костылей и одежды.				К, О	Установить стационарные и откидные опорные поручни и крючки для костылей.	Текущий или капитальный ремонт
				Дверные проёмы не имеют яркой контрастной маркировки.				С	Нанести яркую контрастную маркировку проёмов двери.	Текущий или капитальный ремонт
				Отсутствует сантехническое оборудование, приспособленное для инвалидов.	К, О	Установить унитаз и раковину, приспособленные для инвалидов, а также рычажный или сенсорный водопроводный кран.	Текущий или капитальный ремонт			

			Отсутствует сигнализации или громкоговорящей связи.	система или громкоговорящей связи.	тревожной двухсторонней	К, О, Г, С, У	Оборудовать систему тревожной сигнализации или двухсторонней громкоговорящей связи.	Текущий или капитальный ремонт
			Отсутствуют контрастными обозначения помещений.	дублированные знаками, информирующие обозначения помещений.	тактильно- информирующие	С	Установить тактильно-контрастные информирующие обозначения помещений.	Текущий или капитальный ремонт
		61- 62	Отсутствует помещение в здании Литера В	санитарно-гигиеническое помещение в здании Литера В	санитарно-гигиеническое помещение	К, О, С, Г, У	Организовать в здании Литера В отдельное санитарно-гигиеническое помещение в соответствии с п.6.3.3 СП 59.13330.2016 (универсальную кабину)	Текущий или капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната, здание Литер А и Литер В	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная, раздевалка), здание Литер А и Литер В	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	Наличие информационных барьеров, препятствующих посещению объекта отдельным категориям инвалидов	основных и операционных	физических, операционных	К, О, Г, С, У	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий	Текущий или капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно- гигиенические помещения	Соответствие функциональных категорий инвалидов нормативам ВНД (К, О, С) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям. Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют.	46-49, 61- 62	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Кисловодского филиала государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования

«Центр для одаренных детей «Поиск»

расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Седлогорская д. 1

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		Отсутствуют	К, О, Г, С, У		
6.2	Акустические средства	есть		Не в полном объеме	С	Установить визуальные, акустические, а так же тактильные средства информирования, ориентирования и сигнализации согласно п.6.5. СП 59.13330.2016	Текущий или капитальный ремонт
6.3	Тактильные средства	нет		Отсутствуют	С		
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть		Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельным категориям инвалидов	К, О, Г, С, У	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий	Текущий или капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Система	ДУ-В	-	ДУ-В

информации на объекте	Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечен доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения.	Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство на третьем этапе, так как перед адаптацией в указанном направлении необходимо завершить обустройство 5 основных структурно-функциональных зон объекта.
-----------------------	---	--

Приложение 7
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«10» июля 2019г.

Результаты фотофиксации на объекте
Кисловодского филиала государственного автономного образовательного
учреждения дополнительного образования
«Центр для одаренных детей «Поиск»
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Седлогорская д. 1



Фото №1



Фото №2



Фото №4





Фото №3




Фото №5




Φοτο Νο8



Φοτο Νο11



Φοτο Νο10



Φοτο Νο7



Φοτο Νο9




Фото №14




Фото №15



Фото №16

Фото №12



Фото №13






Фото №17




Фото №18




Фото №19



Фото №20



Фото №21





Фото №22



Φοτο №25



Φοτο №27



Φοτο №24



Φοτο №26



Φοτο №23




Φωτο №28




Φωτο №29



Φωτο №30



Φωτο №31



Φωτο №32



Фото №34



Фото №36



Фото №35



Фото №33




Φωτο Νο37



Φωτο Νο38



Φωτο Νο 39



Φωτο Νο 40



Фото № 41



Фото № 42



Фото № 43



Фото № 44




Фото № 45



Фото № 46





Фото № 47



Фото № 48



Φοτο № 49




Φοτο № 50




Φοτο № 51



Φοτο № 52



Φοτο № 53



Φοτο № 54



Фото № 57




Фото № 60




Фото № 56




Фото № 59



Фото № 55



Фото № 58



Фото № 61



Фото № 62