


УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного автономного

образовательного учреждения

дополнительного образования

«Центр для одаренных детей «Поиск»»



А.В.Жигайлов

20 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Минераловодского филиала государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного образования

«Центр для одаренных детей «Поиск»,
(объекта социальной инфраструктуры)
для инвалидов и предоставляемых услуг

г. Минеральные Воды

2019 год

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Минераловодский колледж железнодорожного транспорта».
- 1.2. Адрес объекта: 357207, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, проспект 22 Партсъезда, д. 94
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания 1 и 2 этаж в отдельно стоящем здании, 1971, 1 кв.м;
- наличие земельного участка: нет
- 1.4. Год постройки здания: 1965 г., капитального ремонта здания: нет; капитального ремонта части здания 1 и 2 этаж – да;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2019-2020 г. при наличии финансирования.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Минераловодский филиал государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр для одаренных детей «Поиск» (краткое наименование: Центр «Поиск»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 460. Телефон: 8 (8652) 35-70-55 E-mail: info@stavpoisk.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): собственность
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная
- 1.11. Вышестоящая организация: Министерство образования Ставропольского края.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 355003 г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д.3 Телефон: 8 (8652) 37-23-60, 8 (8652) 37-23-60, 8 (8652) 37-23-94 (факс), E-mail: info@stavminobr.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2. Виды услуг: предоставление дополнительного образования детям
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, дистанционно
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 250 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. **Путь следования к объекту пассажирским транспортом** (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) в непосредственной близости от Центра «Поиск» находится остановка общественного транспорта «Остановка Бештаугорская улица», на которой осуществляют высадку пассажиров автобусы и маршрутные такси малой вместимости №8, а так же «Остановка ПАТП»», на которой осуществляют высадку пассажиров автобусы и маршрутные такси малой вместимости №6, 6А, 103, 107, 223

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не предусмотрено

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 160 м
- 3.2.2. время движения (пешком): 4 мин
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет: нерегулируемые, регулируемые
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет; нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (не качественное асфальтовое покрытие, бордюрные камни)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта* (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон **

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов**	Приложение Фото №
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (К, С)	1-7
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (С) ВНД (К)	8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (С) ВНД (К)	9-21
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, О, У) ДУ (К, С)	22-46
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)	47-58

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов. ДУ-И (С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно. ВНД (К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям. Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, О, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ-И (К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ВНД (К, О, С) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям. Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-В Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ-И (К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Организовать оказание МПН ситуационной помощи и помощи для сопровождения к месту получения услуги сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Организовать инструктирование и обучение специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов структурно-функциональных зон объекта, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.

В связи тем, что здание невозможно оборудовать лифтом или вертикальной подъёмной платформой, для обеспечения доступности инвалидов передвигающихся на кресле-коляске на этажи выше основного входа в здание, необходимо приобрести мобильный гусеничный или колёсный лестничный подъёмник (ступенькоход, скаломообиль).

В связи с тем, что здание и прилегающая территория принадлежит другому юридическому лицу (Центр «Поиск» владеет на правах собственности только в части 1-го и 2-го этажа здания), меры по адаптации прилегающей территории (участка), входа в здание и путей движения внутри здания на этажах ниже 1-го не принимаются.

Провести при ближайшем капитальном или текущем ремонте, реконструкцию и обустройство целевых зон санитарно-гигиенических помещений объекта согласно п.6.3 СП 59.13330.2016

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (К, С) Мер по адаптации от Центра Поиск не требуется.
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (С) ВНД (К) Мер по адаптации от Центра Поиск не требуется.
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство этой зоны в первой очереди, поскольку без её адаптации сам объект и его целевые зоны (только в части 1-го и 2-го этажа здания) являются труднодоступными.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, О, У) ДУ (К, С) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство в первой очереди, как основная зона оказания услуг.

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-В	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (К, С)	59-69

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Итоговое заключение о доступности	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов. ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно.	
2	Вход (входы) в здание	Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов. ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно. ВНД (К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям. Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют.	

5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У) ДУ-И (С) ЛНД (К, О) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство этой зоны в первой очереди, поскольку без её адаптации сам объект и его целевые зоны являются труднодоступными.
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДУ-В Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство на третьем этапе, так как перед адаптацией в указанном направлении необходимо завершить обустройство 5 основных структурно-функциональных зон объекта.
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (К, С) Текущий или капитальный ремонт По согласованию с Администрацией Минераловодского городского округа
8.	Все зоны и участки	Текущий или капитальный ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1 согласование с Минераловодской городской округом местной организацией Ставропольской краевой региональной организацией общероссийской общественной организацией "Всероссийское общество инвалидов"

4.4. Информация может быть размещена (обновлена) на портале «Доступная среда Ставропольского края» <http://dsreda.stavregion.ru>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Анкеты (информации об объекте): № 1 от «10» июля 2019 г.

Акта обследования объекта: № 1 от «10» июля 2019 г.

СОГЛАСОВАНО:

БЕЛЯЕВА	Председатель	Минераловодской
Галина	городской	местной
Александровна	Ставропольской краевой	организации
	организации	общественной
	общественной	Общероссийской
	организации	общественной
	«Всероссийское общество инвалидов».	



АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Минераловодский колледж железнодорожного транспорта».
- 1.2. Адрес объекта: 357207, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, проспект 22 Партсъезда, д. 94
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания 1 и 2 этаж в отдельно стоящем здании, 1971, 1 кв.м;
 - наличие земельного участка: нет
- 1.4. Год постройки здания: 1965 г., капитального ремонта здания: нет; капитального ремонта части здания 1 и 2 этаж – да;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2019-2020 г. при наличии финансирования.
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Минераловодский филиал государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр для одаренных детей «Поиск» (краткое наименование: Центр «Поиск»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 460. Телефон: 8 (8652) 35-70-55 E- mail: info@stavupoisk.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): собственность
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная
- 1.11. Вышестоящая организация: Министерство образования Ставропольского края.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 355003 г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д.3 Телефон: 8 (8652) 37-23-60, 8 (8652) 37-23-60, 8 (8652) 37-23-94 (факс), E - mail: info@stavminobr.ru

1. Характеристика деятельности организации в объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2. Виды услуг: предоставление дополнительного образования детям
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, дистанционно
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 250 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) в непосредственной близости от Центра «Поиск» находится остановка общественного транспорта «Остановка Бештаугорская улица», на которой осуществляют высадку пассажиров автобусы и маршрутные такси малой вместимости №8, а так же «Остановка ПАТП» », на которой осуществляют высадку пассажиров автобусы и маршрутные такси малой вместимости №6, 6А, 103, 107, 223

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не предусмотрено

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 160 м
- 3.2.2. время движения (пешком): 4 мин
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет: нерегулируемые, регулируемые
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет; нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (не качественное, неравномерное асфальтовое покрытие, бордюрные камни)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта* (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная, дополнительная помощь сотруднику, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (К, С) Мер по адаптации от Центра Поиск не требуется.
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (С) ВНД (К) Мер по адаптации от Центра Поиск не требуется.
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство этой зоны в первой очереди, поскольку без её адаптации сам объект и его целевые зоны (только в части 1-го и 2-го этажа здания) являются труднодоступными.
4.	Зона целевого назначения здания	ДЧ-И (Г, О, У) ДУ (К, С) Текущий или капитальный ремонт

	(целевого посещения объекта)	Предлагается обустройство в первой очереди, как основная зона оказания услуг.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У) ДУ-И (С) ВНД (К, О) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство этой зоны в первой очереди, поскольку без её адаптации сам объект и его целевые зоны являются труднодоступными.
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДУ-В Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство на третьем этапе, так как перед адаптацией в указанном направлении необходимо завершить обустройство 5 основных структурно-функциональных зон объекта.
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (К, С) Текущий или капитальный ремонт По согласованию с Администрацией Минераловодского городского округа
8.	Все зоны и участки	Текущий или капитальный ремонт

Размещение информации на портале «Доступная среда Ставропольского края» <http://dsreda.stavregion.ru> согласованно

Жигайлов
Анатолий
Васильевич

Директор государственного
автономного
образовательного учреждения
дополнительного образования
«Центр для одаренных детей
«Поиск»

ПОДПИСЬ

СОГЛАСОВАНО:

БЕЛЯЕВА
Галина
Александровна

Председатель
Минераловодской городской
местной организации
Ставропольской краевой
региональной организации
Общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов».



Беляева
подпись

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№1

г. Минеральные Воды

«10» июля 2019г.

1.1. Наименование (вид) объекта: здание государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Минераловодский колледж железнодорожного транспорта».

1.2. Адрес объекта: 357207, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, проспект 22 Партсъезда, д. 94

1.3. Сведения о размещении объекта:

- часть здания 1 и 2 этаж в отдельно стоящем здании, 1971, 1 кв. м;

- наличие земельного участка: нет

1.4. Год постройки здания: 1965 г., капитального ремонта здания: нет; капитального ремонта части здания 1 и 2 этаж – да;

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2019-2020 г. при наличии финансирования.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Минераловодский филиал государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр для одаренных детей «Поиск» (краткое наименование: Центр «Поиск»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 460. Телефон: 8 (8652) 35-70-55 E- mail: info@stavpoisk.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): собственность

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

1.11. Вышестоящая организация: Министерство образования Ставропольского края.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 355003 г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д.3 Телефон: 8 (8652) 37-23-60, 8 (8652) 37-23-60, 8 (8652) 37-23-94 (факс), E - mail: info@stavminobr.ru

1. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2. Виды услуг: предоставление дополнительного образования детям
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, дистанционно
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 250 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) в непосредственной близости от Центра «Поиск» находится остановка общественного транспорта «Остановка Бештаугорская улица», на которой осуществляют высадку пассажиров автобусы и маршрутные такси малой вместимости №8, а так же «Остановка ПАТП» », на которой осуществляют высадку пассажиров автобусы и маршрутные такси малой вместимости №6, 6А, 103, 107, 223

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не предусмотрено

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 160 м
- 3.2.2. время движения (пешком): 4 мин
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, таймером, нет: нерегулируемые, регулируемые
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет; нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (не качественное, неравномерное асфальтовое покрытие, бордюрные камни)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта* (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон **

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов**	Приложение Фото №
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (К, С)	1-7
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (С) ВНД (К)	8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (С) ВНД (К)	9-21

4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, О, У) ДУ (К, С)	22-46
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)	47-58
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-В	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (К, С)	59-69

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Итоговое заключение о доступности
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов. ДУ-И (К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно.

2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов. ДУ-И (С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно. ВНД (К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям. Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов. ДУ-И (С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно. ВНД (К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям. Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, О, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ-И (К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения.

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-К (Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ВНД (К, О, С) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям. Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-В Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ-И (К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Организовать оказание МГН ситуационной помощи и помощи для сопровождения к месту получения услуги сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Организовать инструктирование и обучение специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов структурно-функциональных зон объекта, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.

В связи тем, что здание невозможно оборудовать лифтом или вертикальной подъёмной платформой, для обеспечения доступности инвалидов передвигающихся на кресле-коляске на этажи выше первого, необходимо приобрести мобильный гусеничный или колёсный лестничный подъёмник (ступенькоход, скалоомбиль).

В связи с тем, что здание и прилегающая территория принадлежит другому юридическому лицу (Центр «Поиск» владеет на правах собственности только в части 1-го и 2-го этажа здания), меры по адаптации прилегающей территории (участка), входа в здание и путей движения внутри здания на этажах ниже 1-го не принимаются.

Провести при ближайшем капитальном или текущем ремонте, реконструкцию и обустройство целевых зон санитарно-гигиенических помещений объекта согласно п.6.3 СП 59.13330.2016

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (К, С) Мер по адаптации от Центра Поиск не требуется.
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (С) ВНД (К) Текущий ремонт Разместить при входе информацию об объекте, доступную для восприятия всеми категориями инвалидов, знак доступности здания для инвалидов, оборудовать кнопку вызова персонала. Оборудовать плавный подъём (съезд) на входную площадку.
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство этой зоны в первой очереди, поскольку без её адаптации сам объект и его целевые зоны (только в части 1-го и 2-го этажа здания) являются труднодоступными. Разместить, при входах в коридоры ведущих к целевым зонам, планы этажей с информацией о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений доступных МГН, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (мнемосхема). Установить тактильно-контрастные направляющие и указатели в целевые зоны этажей. Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед дверьми помещений целевых зон, глубиной 0,5-0,6 м., на расстоянии 0,3 м. от двери, при открывании двери внутрь помещения или на расстоянии открывания двери, при открывании двери наружу. Установить на этажах акустические средства информирования и ориентирования (звуковые маяки). Разместить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед дверьми входов в коридоры этажей, ведущих к целевым зонам и выходов на лестничные марши, глубиной 0,5-0,6 м., на расстоянии 0,3 м. от двери, при открывании двери внутрь помещения или на расстоянии открывания двери, при открывании двери наружу. Произвести реконструкцию и замену имеющихся дверных проёмов и полотен дверей в коридоры ведущие к целевым зонам этажей. Нанести яркую, контрастную маркировку дверных проёмов. Произвести реконструкцию и замену имеющихся дверных проёмов и полотен эвакуационных путей. Нанести световозвращающую ленту на дверные проёмы эвакуационных выходов.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения)	ДЧ-И (Г, О, У) ДУ (К, С) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство в первой очереди, как основная зона оказания услуг. Произвести реконструкцию и замену имеющихся дверных проёмов и полотен. Установить механизмы, обеспечивающие

объекта)	задержку автоматического закрывания дверей, продолжительность не менее 5 сек. Установить дублированные тактильно-контрастными знаками, информирующие обозначения помещений целевых зон. Нанести яркую контрастную маркировку проёмов двери. Оборудовать целевые зоны специальными техническими средствами, способствующими коммуникации и обучению инвалидов с нарушением слуха.
5.	Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (Г, У) ДУ-И (С) ВНД (К, О) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство этой зоны в первой очереди, поскольку без её адаптации сам объект и его целевые зоны являются труднодоступными. Произвести реконструкцию санитарно-гигиенического помещения размерами согласно требованиям п.6.3 СП 59.13330.2016. Установить стационарные и откидные опорные поручни и крючки для костылей. Установить стационарные и откидные опорные поручни и крючки для костылей. Установить унитаз и раковину приспособленные для инвалидов, а также рычажный или сенсорный водопроводный кран. Оборудовать систему тревожной сигнализации или двухсторонней громкоговорящей связи. Произвести реконструкцию и замену дверных проёмов и полотен входных дверей в санитарно-гигиенические помещения. Установить механизмы, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 сек. Установить дублированные тактильно-контрастными знаками, информирующие обозначения помещений.
6.	Система информации на объекте (на всех зонах) ДУ-В Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство на третьем этапе, так как перед адаптацией в указанном направлении необходимо завершить обустройство 5 основных структурно-функциональных зон объекта. Установить визуальные, акустические, а так же тактильные средства информирования, ориентирования и сигнализации согласно п.6.5. СП 59.13330.2016
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (К, С) Текущий или капитальный ремонт По согласованию с Администрацией Минераловодского городского округа
8.	Все зоны и участки Текущий или капитальный ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1 согласование с Кисловодской городской местной организацией Ставропольской краевой региональной организацией Общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов».

4.4. Информация может быть размещена (обновлена) на портале «Доступная среда Ставропольского края» <http://dsreda.stavregion.ru>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | |
|--|----------------|----------|
| 1. Территории прилегающие к объекту | (Приложение 1) | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | (Приложение 2) | на 3 л. |
| 3. Путей движения в здании | (Приложение 3) | на 4 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | (Приложение 4) | на 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | (Приложение 5) | на 3 л. |
| 6. Системы информации и связи на объекте | (Приложение 6) | на 2 л. |
| 7. Результаты фотофиксации на объекте | (Приложение 7) | на 11 л. |

Жигайлов
Анатолий
Васильевич

Директор государственного
автономного
образовательного учреждения
дополнительного
образования «Центр
одаренных детей «Поиск»»



ПОДПИСЬ

СОГЛАСОВАНО:

БЕЛЯЕВА
Галина
Александровна

Председатель Минераловодской
городской местной организации
Ставропольской краевой
региональной организации
Общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов».



Беляева

ПОДПИСЬ

1 Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Минераловодского филиала государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр для одаренных детей «Поиск»».

расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, проспект 22 Партсъезда, д. 94

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ фото		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	5	Территория принадлежит ГБПОУ «Минераловодский колледж железнодорожного транспорта»	К, О, Г, С, У	Мер по адаптации от Центра Поиск не требуется.	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет	1-7	Территория принадлежит «Минераловодский железнодорожного транспорта»	К, О, Г, С, У	Мер по адаптации от Центра Поиск не требуется.	-
1.3	Лестница (наружная)	нет		-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет		-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет		Отсутствует место для автотранспорта МГН. Территория принадлежит ГБПОУ «Минераловодский колледж железнодорожного транспорта»	К, О, Г, С, У	Мер по адаптации от Центра Поиск не требуется.	-
1.6	Места отдыха	нет	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к	есть		Наличие основных информационных и физических, и операционных	К, О, Г, С, У	Мер по адаптации от Центра Поиск не требуется, т.к. территория принадлежит ГБПОУ	-

зоне			барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельным категориям инвалидов.		«Минераловодский колледж железнодорожного транспорта»
------	--	--	---	--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов. ДУ-И (К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно.	1-7	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (К, С) Мер по адаптации от Центра Поиск не требуется, т.к. территория принадлежит ГБПОУ «Минераловодский колледж железнодорожного транспорта»

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«10» июля 2019г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Минераловодского филиала государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр для одаренных детей «Поиск».

расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, проспект 22 Партизана д. 94

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента есть/ нет	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	Несоответствие входной площадки требованиям СП 59.13330.2016.	К, О, Г, С, У	Мер по адаптации от Центра Поиск не требуется, т.к. здание принадлежит ГБПОУ «Минераловодский колледж железнодорожного транспорта». Центр поиск принадлежит только 1-й и 2-й этаж здания.	-
			Отсутствует оборудование доступными элементами информации об объекте.	К, О, Г, С, У	Разместить при входе информацию об объекте, доступную для восприятия всеми категориями инвалидов, знак доступности здания для инвалидов, оборудовать кнопку вызова персонала.	Текущий ремонт
			Отсутствуют акустические средства информирования и ориентирования.	С	Мер по адаптации от Центра Поиск не требуется, т.к. здание принадлежит ГБПОУ «Минераловодский колледж железнодорожного транспорта». Центр поиск принадлежит только 1-й и 2-й этаж здания.	-

2.4	Дверь (входная)	есть	8, 9	Имеющиеся дверные проёмы имеют пороги и перепады высот пола более 0,014м.	К, О	Мер по адаптации от Центра Поиск не требуется, т.к. здание принадлежит ГБПОУ «Минераловодский колледж железнодорожного транспорта». Центр поиск принадлежит только 1-й и 2-й этаж здания.	-
				Дверные проёмы не имеют яркой контрастной маркировки.	С	Мер по адаптации от Центра Поиск не требуется, т.к. здание принадлежит ГБПОУ «Минераловодский колледж железнодорожного транспорта». Центр поиск принадлежит только 1-й и 2-й этаж здания.	-
				Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед входными дверями.	С	Мер по адаптации от Центра Поиск не требуется, т.к. здание принадлежит ГБПОУ «Минераловодский колледж железнодорожного транспорта». Центр поиск принадлежит только 1-й и 2-й этаж здания.	-
2.5	Тамбур	нет	-	-	-	-	-
2.6	Лестница	нет	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть		Наличие основных информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельным категориям инвалидов.	К, О, Г, С, У	Мер по адаптации от Центра Поиск не требуется, т.к. здание принадлежит ГБПОУ «Минераловодский колледж железнодорожного транспорта». Центр поиск принадлежит только 1-й и 2-й этаж здания.	Текущий или капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов. ДУ-И (С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при	7-9	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (С) ВНД (К) Мер по адаптации от Центра Поиск не требуется, т.к. здание принадлежит ГБПОУ «Минераловодский колледж железнодорожного транспорта». Центр поиск принадлежит только 1-й и 2-й этаж здания.

	организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно. ВНД (К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям. Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют.		
--	---	--	--

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«10» июля 2019г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)
Минераловодского филиала государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр для одаренных детей «Поиск».

расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, проспект 22 Партизана д. 94

Выявленные нарушения и замечания				Работы по адаптации объектов		Виды работ		
№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента		Содержание	Значимо для инвалида (категория)			
		есть /нет	№ фото					
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	9-10, 19-20	На этажах, при входах в коридоры ведущих к целевым зонам, отсутствуют рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (мнемосхема), планы этажей с информацией о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений.	С	Разместить, при входах в коридоры ведущих к целевым зонам, планы этажей с информацией о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений доступных МГН, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (мнемосхема).	Текущий ремонт	
				Отсутствуют тактильно-контрастные направляющие и указатели в целевые зоны этажей.		Установить тактильно-контрастные направляющие и указатели в целевые зоны этажей.		Текущий или капитальный ремонт
				Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед дверьми помещений целевых зон.		Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед дверьми помещений 0,5-0,6 м., на расстоянии 0.3 м. от двери, при открывании двери внутрь помещения или на расстоянии открывания двери, при открывании двери наружу.		

			Отсутствуют на этажах акустические средства информирования и ориентирования.	С	Установить на этажах акустические средства информирования и ориентирования (звуковые маяки).	Текущий или капитальный ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	Поручни лестничных пролетов не соответствуют п.6.2 СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99	О, С	Мер по адаптации от Центра Поиск не требуется, т.к. здание принадлежит ГБПОУ «Минераловодский колледж железнодорожного транспорта». Центр поиск принадлежит только 1-й и 2-й этаж здания.	-
			Отсутствуют на поверхности поручней рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил.	С	Мер по адаптации от Центра Поиск не требуется, т.к. здание принадлежит ГБПОУ «Минераловодский колледж железнодорожного транспорта». Центр поиск принадлежит только 1-й и 2-й этаж здания.	-
			Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед первой и последней ступенями марша, а также контрастные полосы на первой и последней ступенях марша.	С	Мер по адаптации от Центра Поиск не требуется, т.к. здание принадлежит ГБПОУ «Минераловодский колледж железнодорожного транспорта». Центр поиск принадлежит только 1-й и 2-й этаж здания.	-
			На стенах лестничных пролетов отсутствует цифровое обозначение этажей, контрастное по отношению к фону стены.	К, О, Г, С, У	Мер по адаптации от Центра Поиск не требуется, т.к. здание принадлежит ГБПОУ «Минераловодский колледж железнодорожного транспорта». Центр поиск принадлежит только 1-й и 2-й этаж здания.	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	Отсутствует лифт или подъёмная платформа для попадания МГН на этажи выше и ниже первого.	К, О	Техническая возможность оборудовать здание лифтом или подъёмной платформой отсутствует. Необходимо приобрести мобильный гусеничный или колёсный лестничный подъёмник (ступенькоход, скалолаз).	ТСР
3.5	Дверь	есть	Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед дверьми входов в коридоры этажей, ведущих к целевым зонам и выходам на лестничные марши.	С	Разместить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед дверьми входов в коридоры этажей, ведущих к целевым зонам и выходов на лестничные марши, глубиной 0,5-0,6 м., на расстоянии 0,3 м. от двери, при открывании двери внутрь помещения или на расстоянии открывания двери, при открывании двери наружу.	Текущий или капитальный ремонт
			Дверные проёмы не имеют яркой	С	Нанести яркую, контрастную маркировку дверных	Текущий

			контрастной маркировки.			проем.	ремонт
			Имеющиеся дверные проёмы имеют пороги и перепады высот пола более 0,014м., ширина одной рабочей створки при двустворчатых дверях, составляет менее 0,9 м.		К, О	Произвести реконструкцию и замену имеющихся дверных проёмов и полотен.	Текущий или капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	19-21	Имеющиеся дверные проёмы имеют пороги и перепады высот пола более 0,014м., ширина двери или одной рабочей створки при двустворчатых дверях, составляет менее 0,9 м. Поручни лестничных маршей эвакуационных путей не соответствуют п.6.2 СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99	есть	К, О	Произвести реконструкцию и замену имеющихся дверных проёмов и полотен.	Текущий или капитальный ремонт
			Отсутствуют контрастные световозвращающие знаки и ленты, информирования и ориентирования при эвакуации.		О, С	Мер по адаптации от Центра Поиск не требуется, т.к. здание принадлежит ГБПОУ «Минераловодский колледж железнодорожного транспорта». Центр поиск принадлежит только 1-й и 2-й этаж здания.	-
			Дверные проёмы эвакуационных выходов не имеют маркировки световозвращающей лентой.		К, О, Г, С, У	Установить контрастные или световозвращающие знаки и ленты, информирования и ориентирования при эвакуации.	Текущий ремонт
			Отсутствуют поручни на площадках и лестничных маршах находящихся на эвакуационных выходах.		К, О, Г, С, У	Нанести световозвращающую ленту на дверные проёмы эвакуационных выходов.	Текущий ремонт
			Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельным категориям инвалидов.		К, О	Мер по адаптации от Центра Поиск не требуется, т.к. здание принадлежит ГБПОУ «Минераловодский колледж железнодорожного транспорта».	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				К, О, Г, С, У	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий	Текущий или капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов. ДУ-И (С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МПН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно. ВНД (К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям. Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют.	9-21	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Меры по адаптации от Центра Поиска требуются только в части 1-го и 2-го этажа, т.к. в основном здание принадлежит ГБПОУ «Минераловодский колледж железнодорожного транспорта».

И Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов
Минераловодского филиала государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр для одаренных детей «Поиск».

расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, проспект 22 Партсъезда, д. 94

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	22-46	Имеющиеся дверные проёмы целевых зон имеют пороги и перепады высот пола более 0,014м., ширина двери или одной рабочей створки при двустворчатых дверях, составляет менее 0,9 м. Отсутствуют механизмы, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 сек. Отсутствуют дублированные тактильно-контрастными знаками, информирующие обозначения помещений целевых зон. Дверные проёмы не имеют яркой контрастной маркировки.	К, О, С	Произвести реконструкцию и замену имеющихся дверных проёмов и полотен. Установить механизмы, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 сек. Установить дублированные тактильно-контрастными знаками, информирующие обозначения помещений целевых зон. Нанести яркую контрастную маркировку проёмов двери.	Текущий или капитальный ремонт

				Отсутствуют специальные технические средства, способствующие обучению инвалидов с нарушением слуха.	Г	Оборудовать техническими средствами коммуникации	целевые зоны специальными средствами, способствующими инвалидам с нарушением слуха.	Текущий или капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабинет индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть		Наличие основных информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельным категориям инвалидов	К, О, Г, С, У	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий		Текущий или капитальный ремонт

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, О, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ-И (К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения.	22-46	ДЧ-И (Г, О, У) ДУ (К, С) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство в первой очереди, как основная зона оказания услуг.

Комментарий к заключению: Провести при ближайшем капитальном или текущем ремонте, реконструкцию и обустройство целевых зон объекта согласно п.8.2 СП 59.13330.2016

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«10» июля 2019г.

1 Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Минераловодского филиала государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр для одаренных детей «Поиск».

расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, проспект 22 Партизана д. 94

Выявленные нарушения и замечания				Работы по адаптации объектов		
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
		есть /нет	№ фото			
5.1	Туалетная комната	есть	47-52, 57-58	К, О,	Произвести реконструкцию и замену имеющихся дверных проёмов и полотен. Установить механизмы, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 сек. Установить дублированные тактильно-контрастными знаками, информирующие обозначения помещений.	Текущий или капитальный ремонт
			57-58			
					Двери в кабинки менее 0.9 м.	
				К, О	Отсутствуют стационарные и откидные опорные поручни, крючки для костылей.	Текущий или капитальный ремонт
				С	Дверные проёмы не имеют яркой контрастной маркировки.	Текущий или капитальный ремонт
				К, О	Отсутствует сантехническое оборудование, приспособленное для инвалидов.	Текущий или капитальный ремонт

				Отсутствует система или громкоговорящей связи.	тревожной двухсторонней	К, О, Г, С, У	Оборудовать систему тревожной сигнализации или двухсторонней громкоговорящей связи.	Текущий или капитальный ремонт
				Отсутствуют дублированные тактильно-контрастными знаками, информирующие обозначения помещений.	тактильно-информирующие	С	Установить тактильно-контрастные знаки.	Текущий или капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-			-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная, раздевалка)	нет	-			-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть		Наличие основных информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельным категориям инвалидов	физических, операционных	К, О, Г, С, У	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий	Текущий или капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ВНД (К, О, С) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям. Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют.	47-58	ДЧ-И (Г, У) ДУ-И (С) ВНД (К, О, С) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство этой зоны в первой очереди, поскольку без её адаптации сам объект и его целевые зоны являются труднодоступными.

Комментарий к заключению: Провести при ближайшем капитальном или текущем ремонте, реконструкцию и обустройство санитарно-гигиенических помещений согласно п.6.3 СП 59.13330.2016

И Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Минераловодского филиала государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр для одаренных детей «Поиск»».

расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, проспект 22 Партсъезда, д. 94

Работы по адаптации объектов

Выявленные нарушения и замечания					Работы по адаптации объектов		
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
		есть/нет	№ фото				
6.1	Визуальные средства	нет		Отсутствуют	К, О, Г, С, у	Установить визуальные, акустические, а так же тактильные средства информирования, ориентирования и сигнализации согласно п.6.5. СП 59.13330.2016	Текущий или капитальный ремонт
6.2	Акустические средства	нет		Отсутствуют	С		
6.3	Тактильные средства	нет		Наличие основных информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному перемещению инвалидов по объекта отдельным категориям инвалидов	К, О, Г, С, у	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий	Текущий или капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к	есть					

II Заключение по зоне:

Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)		Рекомендации по адаптации (вид работы)	
Наименование структурно-функциональной зоны	Приложение № фото	к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
Требования нормативных документов при	-	ДУ-В	
Система информации на		Текущий или капитальный ремонт	

объекте	планировании и строительстве не выполнены и обеспечен доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения.		Предлагается обустройство на третьем этапе, так как перед адаптацией в указанном направлении необходимо завершить обустройство 5 основных структурно-функциональных зон объекта.
---------	---	--	--

Приложение 7
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«10» июля 2019г.

Результаты фотофиксации на объекте
Минераловодский филиал государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр для одаренных детей «Поиск»»,

расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, проспект 22 Партсъезда, д. 94



Фото №1




Фото №2




Фото №3



Фото №4



Фото №5




Фото №6




Фото №7




Фото №8



Фото №9



Фото №12




Фото №13




Фото №14



Фото №15



Фото №10




Фото №11



Фото №19



Фото №23



Фото №18




Фото №22



Фото №17




Фото №21




Фото №16



Фото №20




Фото № 24



Фото № 25




Фото № 26




Фото № 27



Фото № 28



Фото № 29




Фото №30




Фото №31




Фото № 32




Фото №33



Фото №34




Фото № 35



Фото №36



Фото №37




Фото № 38




Фото №39



Фото №40




Фото № 41



Фото №42



Фото №43



Фото № 44



Фото №45




Фото №46




Фото №47



Фото №48



Фото №49




Фото №50



Фото №51



Фото №52




Фото №53



Фото №54




Фото №55




Фото №56




Фото № 57



Фото № 58



Фото № 59



Фото № 60




Фото № 61



Фото № 62



Фото № 63



Фото № 64




Фото № 65



Фото № 69



Фото № 68



Фото № 67



Фото № 66