

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного
автономного образовательного
учреждения дополнительного
образования

«Центр для одаренных детей

«Поиск»



А.В. Жигайлов

20__ г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного образования

«Центр для одаренных детей «Поиск»

города Ставрополя

(объекта социальной инфраструктуры)

для инвалидов и предоставляемых услуг

г. Ставрополь

2019 год

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр для одаренных детей «Поиск»
- 1.2. Назначение: образовательное
- 1.3. Адрес объекта: 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 460.
- 1.4. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание Литер А- здание 2 этажа, 639,1 кв.м; отдельно стоящее здание Литер В- здание 2 этажа, 719,8 кв.м.
- наличие земельного участка (да,нет): да;
- 1.5. Год постройки здания: 1961г., капитального ремонта: Литер А-2004г.; Литер В-1994г.
- 1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: при наличии финансирования.
- 1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр для одаренных детей «Поиск» (краткое наименование: Центр «Поиск»)
- 1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 460. Телефон: 8 (8652) 35-70-55 E- mail: info@stavpoisk.ru
- 1.9. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): аренда
- 1.10. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.11. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная.
- 1.12. Вышестоящая организация: Министерство образования Ставропольского края.
- 1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 355003 г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д.3 Телефон: 8 (8652) 37-23-60, 8 (8652) 37-23-60, 8 (8652) 37-23-94 (факс), E - mail: info@stavminobr.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.4. Виды услуг: предоставление дополнительного образования
- 2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, дистанционно

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 90 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): в непосредственной близости от Центра «Поиск» находится остановка общественного транспорта «ул.Пржевальского», на которой осуществляют высадку пассажиров:

- троллейбусы следующие по маршрутам № 1,7,9;

- автобусы № 10, 12, 13, 37;

- маршрутные такси малой вместимости № 1, 8, 10, 12, 13, 19, 21, 31, 42, 48, 51, 84.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не предусмотрено

Парковочные места для специализированного автотранспорта инвалидов вблизи

Центр «Поиск»: отсутствуют

Дети-инвалиды, имеющие заболевания опорно-двигательной системы организма (ДЦП); дети-инвалиды, передвигающиеся с помощью кресла-коляски, ходунков, костылей, тростей; дети-инвалиды по зрению могут воспользоваться услугами службы «Социальное такси» по перевозке и сопровождению.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м

3.2.2. время движения (пешком): 3 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: регулируемые, не регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: да (не везде)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта* (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон **

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов**	Приложение Фото №
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)	1-8
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)	9-11
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К)	12-22
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, У) ДУ (К, С, Г)	12, 23-25
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О, С) ВНД (К)	26, 27
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К, О, Г, С, У)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)	28, 29

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Итоговое заключение о доступности
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ (К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников

2	Вход (входы) в здание здание Литер А	<p>ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов</p> <p>ДУ (К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно</p>
	здание Литер В	<p>ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов</p> <p>ДУ (К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников</p>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) здание Литер А	<p>ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов</p> <p>ДУ (С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников</p> <p>ВНД (К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям</p>
	здание Литер В	<p>ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов</p> <p>ДУ (С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников</p> <p>ВНД (К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям</p>

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) здание Литер А	<p>ДЧ-И (О, У)</p> <p>Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов</p> <p>ДУ (К, С, Г)</p> <p>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников</p>
	здание Литер В	<p>ДЧ-И (О, Г, У)</p> <p>Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов</p> <p>ДУ (К, С, Г)</p> <p>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников</p>
5	Санитарно-гигиенические помещения здание Литер А	<p>ДЧ-И (Г, У)</p> <p>Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов</p> <p>ДУ (О, С)</p> <p>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников</p> <p>ВНД (К)</p> <p>Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям</p>
	здание Литер В	<p>ДЧ-И (Г, У)</p> <p>Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов</p> <p>ДУ (О, С)</p> <p>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников</p> <p>ВНД (К)</p> <p>Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям</p>
6	Система информации и связи (на всех зонах) здание Литер А	<p>ДУ (К, О, Г, С, У)</p> <p>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников</p>
	здание Литер В	<p>ДУ (К, О, Г, С, У)</p> <p>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности</p>

		возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ (К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

В связи с тем, что материальные затраты по организации доступности в здании Литера В не соизмеримы с ожидаемым результатом массового получения услуг дополнительного образования для маломобильных групп населения и с учетом принципа «разумного приспособления» предлагается организовать доступность объекта (форма обслуживания) в здании Литера А по варианту «Б» (выделены для обслуживания в уровне входной площадки специальные помещения, зоны или блоки, приспособленные и оборудованные для инвалидов, а также устроены специальные входы, пути движения и места обслуживания).

Организовать инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов структурно-функциональных зон объекта, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.

Адаптировать официальный сайт организации для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство этой зоны в первой очереди, поскольку без её адаптации сам объект и его целевые зоны являются труднодоступными.
2.	Вход (входы) в здание здание Литер А здание Литер В	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство этой зоны в первой очереди, поскольку без её адаптации сам объект и его целевые зоны являются труднодоступными.
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) здание Литер А здание Литер В	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство этой зоны в первой очереди, поскольку без её адаптации сам объект и его целевые зоны являются труднодоступными

4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) здание Литер А здание Литер В	ДЧ-И (О, У) ДУ (К, С, Г) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство в первой очереди, как основная зона оказания услуг.
5.	Санитарно-гигиенические помещения здание Литер А здание Литер В	ДЧ-И (Г, У) ДУ(К, О, С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений
6.	Система информации на объекте (на всех зонах) здание Литер А здание Литер В	ДУ (К,О,Г,С,У) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство на третьем этапе, так как перед адаптацией в указанном направлении необходимо завершить обустройство 5 структурно-функциональных зон объекта.
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К,С) Текущий или капитальный ремонт По согласованию с комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя
8.	Все зоны и участки	ДУ(К, О, Г, С, У) Текущий или капитальный ремонт

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования в рамках исполнения: государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 год

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1 согласование с собственником объекта: Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя

4.4.2 Ставропольской городской местной организацией Ставропольской краевой региональной организацией Общероссийской общественной организацией "Всероссийское общество инвалидов"

4.5. Информация может быть размещена на портале Ставропольского края «Доступная среда».

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Анкеты (информации об объекте): № 1 от «29» апреля 2019г.

Акта обследования объекта: № 1 от «29» апреля 2019г.

СОГЛАСОВАНО:

Полтавцев
Владислав
Сергеевич

Председатель
Ставропольской городской
местной организации
Ставропольской краевой
региональной организации
Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество
инвалидов».



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№1

г.Ставрополь

«29» апреля 2019г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр для одаренных детей «Поиск»
- 1.2. Назначение: образовательное
- 1.3. Адрес объекта: 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 460.
- 1.4. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание Литер А- здание 2 этажа, 639,1 кв.м; отдельно стоящее здание Литер В- здание 2 этажа, 719,8 кв.м.
- наличие земельного участка (да,нет): да;
- 1.5. Год постройки здания: 1961г., капитального ремонта: Литер А-2004г.; Литер В-1994г.
- 1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: при наличии финансирования.
- 1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр для одаренных детей «Поиск» (краткое наименование: Центр «Поиск»)
- 1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 460. Телефон: 8 (8652) 35-70-55 E- mail: info@stavpoisk.ru
- 1.9. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): аренда
- 1.10. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.11. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная.
- 1.12. Вышестоящая организация: Министерство образования Ставропольского края
- 1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 355003 г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д.3 Телефон: 8 (8652) 37-23-60, 8 (8652) 37-23-60, 8 (8652) 37-23-94 (факс), E-mail: info@stavminobr.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.4. Виды услуг: предоставление дополнительного образования

- 2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, дистанционно
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 90 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): в непосредственной близости от Центра «Поиск» находится остановка общественного транспорта «ул.Пржевальского», на которой осуществляют высадку пассажиров:

- троллейбусы следующие по маршрутам № 1,7,9;
- автобусы № 10, 12, 13, 37;
- маршрутные такси малой вместимости № 1, 8, 10, 12, 13, 19, 21, 31, 42, 48, 51, 84.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не предусмотрено

Парковочные места для специализированного автотранспорта инвалидов вблизи Центр «Поиск»: отсутствуют

Дети-инвалиды, имеющие заболевания опорно-двигательной системы организма (ДЦП); дети-инвалиды, передвигающиеся с помощью кресла-коляски, ходунков, костылей, тростей; дети-инвалиды по зрению могут воспользоваться услугами службы «Социальное такси» по перевозке и сопровождению.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м
- 3.2.2. время движения (пешком): 3 мин
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
- 3.2.4. Перекрестки: регулируемые, не регулируемый
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: да (не везде)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта* (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ

6.	с нарушениями умственного развития	ДУ
----	------------------------------------	----

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов	Приложение Фото №
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)	1-8
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)	9-11
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К)	12-22
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, У) ДУ (К, С, Г)	12, 23-25
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О, С) ВНД (К)	26, 27
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К, О, Г, С, У)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)	28, 29

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Итоговое заключение о доступности
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ (К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников

2	Вход (входы) в здание здание Литер А	<p>ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ (К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников</p>
	здание Литер В	<p>ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ (К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников</p>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) здание Литер А	<p>ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ (С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников ВНД (К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям</p>
	здание Литер В	<p>ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ (С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников ВНД (К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям</p>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) здание Литер А	<p>ДЧ-И (О, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ (К, С, Г) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны</p>
	здание Литер В	<p>ДЧ-И (О, У) Соответствие нормативам лишь некоторых</p>

		<p>функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ (К, С, Г) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны</p>
5	Санитарно-гигиенические помещения здание Литер А	<p>ДЧ-И (Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ (О, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников ВНД (К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям</p>
	здание Литер В	<p>ДЧ-И (Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ (О, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников ВНД (К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям</p>
6	Система информации и связи (на всех зонах) здание Литер А	<p>ДУ (К, О, Г, С, У) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны</p>
	здание Литер В	<p>ДУ (К, О, Г, С, У) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны</p>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<p>ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ (К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны</p>

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<p>ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство этой зоны в первой очереди, поскольку без её адаптации сам объект и его целевые зоны являются труднодоступными</p>
2.	Вход (входы) в здание здание Литер А	<p>ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство этой зоны в первой очереди, поскольку без её адаптации сам объект и его целевые зоны являются труднодоступными</p>
	здание Литер В	<p>ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство этой зоны в первой очереди, поскольку без её адаптации сам объект и его целевые зоны являются труднодоступными</p>
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) здание Литер А	<p>ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство этой зоны в первой очереди, поскольку без её адаптации сам объект и его целевые зоны являются труднодоступными</p>
	здание Литер В	<p>ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство этой зоны в первой очереди, поскольку без её адаптации сам объект и его целевые зоны являются труднодоступными</p>
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) здание Литер А	<p>ДЧ-И (О, У) ДУ (К, С, Г) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство в первой очереди, как основная зона оказания услуг</p>
	здание Литер В	<p>ДЧ-И (О, У) ДУ (К, С, Г) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство в первой очереди, как основная зона оказания услуг</p>
5.	Санитарно-гигиенические помещения здание Литер А	<p>ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О, С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений</p>
	здание Литер В	<p>ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О, С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт</p>

		Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений
6.	Система информации на объекте (на всех зонах) здание Литер А	ДУ (К, О, Г, С, У) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство на третьем этапе, так как перед адаптацией в указанном направлении необходимо завершить обустройство 5 структурно-функциональных зон объекта
	здание Литер В	ДУ (К, О, Г, С, У) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство на третьем этапе, так как перед адаптацией в указанном направлении необходимо завершить обустройство 5 структурно-функциональных зон объекта
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С) Текущий или капитальный ремонт По согласованию с комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя
8.	Все зоны и участки	ДУ (К, О, Г, С, У) Текущий или капитальный ремонт

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования в рамках исполнения: государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 год

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1 согласование с собственником объекта: Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя

4.4.2 Ставропольской городской местной организацией Ставропольской краевой региональной организацией Общероссийской общественной организацией "Всероссийское общество инвалидов"

4.5. Информация может быть размещена на портале Ставропольского края «Доступная среда».

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------|
| 1. Территории прилегающие к объекту | (Приложение 1) | на 3 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | (Приложение 2) | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | (Приложение 3) | на 7 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | (Приложение 4) | на 3 л. |

- | | | |
|--|----------------|----------|
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | (Приложение 5) | на 3 л. |
| 6. Системы информации и связи на объекте | (Приложение 6) | на 2 л. |
| 7. Результаты фотофиксации на объекте | (Приложение 7) | на 10 л. |

Жигайлов
Анатолий
Васильевич

Директор государственного
автономного
образовательного учреждения
дополнительного образования
«Центр для одаренных детей
«Поиск»

ПОДПИСЬ

СОГЛАСОВАНО:

Полтавцев
Владислав
Сергеевич

Председатель
Ставропольской городской
местной организации
Ставропольской краевой
региональной организации
Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество
инвалидов».



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр для одаренных детей «Поиск»
- 1.2. Назначение: образовательное
- 1.3. Адрес объекта: 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 460.
- 1.4. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание Литер А- здание 2 этажа, 639,1 кв.м; отдельно стоящее здание Литер В- здание 2 этажа, 719,8 кв.м.
- наличие земельного участка (да, нет): да;
- 1.5. Год постройки здания: 1961г., капитального ремонта: Литер А-2004г.; Литер В-1994г.
- 1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: при наличии финансирования.
- 1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр для одаренных детей «Поиск» (краткое наименование: Центр «Поиск»)
- 1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 460. Телефон: 8 (8652) 35-70-55 E- mail: info@stavpoisk.ru
- 1.9. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): аренда
- 1.10. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.11. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная.
- 1.12. Вышестоящая организация: Министерство образования Ставропольского края
- 1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 355003 г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д.3 Телефон: 8 (8652) 37-23-60, 8 (8652) 37-23-60, 8 (8652) 37-23-94 (факс), E - mail: info@stavminobr.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.4. Виды услуг: предоставление дополнительного образования

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, дистанционно

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 90 человек

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): в непосредственной близости от Центра «Поиск» находится остановка общественного транспорта «ул.Пржевальского», на которой осуществляют высадку пассажиров:

- троллейбусы следующие по маршрутам № 1,7,9;

- автобусы № 10, 12, 13, 37;

- маршрутные такси малой вместимости № 1, 8, 10, 12, 13, 19, 21, 31, 42, 48, 51, 84.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не предусмотрено

Парковочные места для специализированного автотранспорта инвалидов вблизи Центр «Поиск»: отсутствуют

Дети-инвалиды, имеющие заболевания опорно-двигательной системы организма (ДЦП); дети-инвалиды, передвигающиеся с помощью кресла-коляски, ходунков, костылей, тростей; дети-инвалиды по зрению могут воспользоваться услугами службы «Социальное такси» по перевозке и сопровождению.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м

3.2.2. время движения (пешком): 3 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: регулируемые, не регулируемый

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, (не везде)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство этой зоны в первой очереди, поскольку через неё осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта
2.	Вход (входы) в здание здание Литер А	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство этой зоны в первой очереди, поскольку без её адаптации сам объект и его целевые зоны являются труднодоступными
	здание Литер В	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство этой зоны в первой очереди, поскольку без её адаптации сам объект и его целевые зоны являются труднодоступными
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) здание Литер А	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений
	здание Литер В	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) здание Литер А	ДЧ-И (О, У) ДУ (К, С, Г) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений
	здание Литер В	ДЧ-И (О, У) ДУ (К, С, Г) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений
5.	Санитарно-гигиенические помещения здание Литер А	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О, С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений
	здание Литер В	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О, С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство во второй очереди, как

		требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений
6.	Система информации на объекте (на всех зонах) здание Литер А	ДУ (К, О, Г, С, У) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство на третьем этапе, так как перед адаптацией в указанном направлении необходимо завершить обустройство 5 основных структурно-функциональных зон объекта
	здание Литер В	ДУ (К, О, Г, С, У) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство на третьем этапе, так как перед адаптацией в указанном направлении необходимо завершить обустройство 5 основных структурно-функциональных зон объекта
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С) Текущий или капитальный ремонт По согласованию с комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя
8.	Все зоны и участки	ДУ (К, О, Г, С, У) Текущий или капитальный ремонт

Размещение информации на портале Ставропольского края «Доступная среда»
согласованно

Жигайлов
Анатолий
Васильевич

Директор государственного
автономного
образовательного учреждения
дополнительного образования
«Центр для одаренных детей
«Поиск»

ПОДПИСЬ

СОГЛАСОВАНО:

Полтавцев
Владислав
Сергеевич

Председатель
Ставропольской городской
местной организации
Ставропольской краевой
региональной организации
Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество
инвалидов».



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«29» апреля 2019г.

**I Результаты обследования:
1. Территория, прилегающая к зданию (участка)**

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования

«Центр для одаренных детей «Поиск».

расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. ул. Мира, 460

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	Отсутствует оборудование доступными элементами информации об объекте, отсутствует механизм обеспечивающий задержку автоматического закрывания дверей.	К, О, Г, С, У	Обустройство в первой очереди, поскольку через рассматриваемый элемент зоны осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта	Разместить на входе информацию об объекте, доступную для восприятия всеми категориями инвалидов, знак доступности здания для инвалидов, оборудовать кнопку вызова персонала, установить механизм обеспечивающий задержку автоматического закрывания дверей.
1.2	Путь движения на территории	есть		Отсутствуют тактильно-контрастные, знаки, схема и информирования и ориентирования на территории объекта	К, О, Г, С, У	Обустройство во второй очереди, поскольку доступность объекта до финансирования и адаптации возможно временно приспособить с помощью обслуживающего персонала	Разместить тактильно-контрастные знаки направления движения, а также схему ориентирования на объекте

Путь движения на территории здания Литер А	есть	2, 3	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей	С	Обустройство во второй очереди, поскольку доступность объекта до финансирования и адаптации возможно временно приспособить с помощью обслуживающего персонала	Провести оснащение тактильными средствами покрытие путей на расстоянии не менее 0,8 метров от входного узла
Путь движения на территории здания Литер В	есть	2-7	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей	С	Обустройство во второй очереди, поскольку доступность объекта до финансирования и адаптации возможно временно приспособить с помощью обслуживающего персонала	Провести оснащение тактильными средствами покрытие путей на расстоянии не менее 0,8 метров от входного узла
1.3 Лестница (наружная)	нет		Тротуарное покрытие пути движения на территории объекта в сторону здания Литер В находится в неудовлетворительном состоянии	К, О, С	Обустройство во второй очереди, поскольку доступность объекта до финансирования и адаптации возможно временно приспособить с помощью обслуживающего персонала	Ремонт асфальтового покрытия
1.4 Пандус (наружный)	нет					
1.5 Автостоянка и парковка	нет		Отсутствует организованная стоянка автомобилей, а также специальные парковочные места для автотранспорта инвалидов	К, О, Г, С, У	Обустройство в первой очереди	Выделить на территории не менее одного специализированного расширенного м/места для транспортнх средств инвалидов, установить «Знак парковки для инвалидов» на стойке, разметить место для стоянки краской
1.6 Места отдыха	есть	2, 3, 6, 8	Отсутствуют плавные съезды в некоторых местах отдыха	К, О, С	Обустройство во второй очереди, поскольку доступность объекта до финансирования и адаптации возможно временно приспособить с помощью обслуживающего персонала	Занизить бордюры на территории для организации доступности инвалидов-колясочников к местам отдыха на высоту не более 0,015 м

ОБЩИЕ требования к зоне	есть	Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельным категориям инвалидов	К, О, Г, С, У	Обустройство в этой очереди, поскольку через рассматриваемую зону осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий
-------------------------	------	---	---------------	---	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны Территория, прилегающая к зданию (участка)	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ (К, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно	Приложение № фото 1-8	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С) Текущий или капитальный ремонт Необходимо обустройство этой зоны в первой очереди, поскольку через неё осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта
---	--	------------------------------	---

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«29» апреля 2019г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр для одаренных детей «Поиск»»,
расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. ул. Мира, 460

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная) здание Литер А здание Литер В	нет					
2.2	Пандус (наружный) здание Литер А здание Литер В	нет		Пандус отсутствует	К	Обустройство в первой очереди	Обустроить пандус с уклоном в 5%, по краям его марша предусмотреть бортики, а также установить двухсторонние поручни на высоте 0,7-0,9м. с завершающей закругленной частью длиной марша на 0,3м.
2.3	Входная площадка (перед дверью) здание Литер А здание Литер В	есть	9, 10	Не соответствует. Размеры менее 1.4x2.0 м или 1.5x1.85м	К, О, Г, С, У	Обустройство в первой очереди	Произвести реконструкцию входной площадки с размерами 1.4x2,0 или 1.5x1.8. Организовать навес и водоотвод.
2.4	Дверь входная здание Литер А здание Литер В	есть		соответствует			
		есть	10, 11	Отсутствует маркировка доступного входа, знак указывающий на доступность здания	К, О, Г, С, У	Обустройство в первой очереди	Выполнить мероприятия направленные на обеспечение опознавания входных дверей и установку знака доступности
				Ширина одной створки двери менее 1.2 м. Порог двери высотой	К, О, с	Обустройство в первой очереди	Произвести реконструкцию и замену имеющихся дверных проёмов и половен

			более 0.014 м				
			Перед дверью отсутствуют предупредительные тактильно-контрастные указатели	С			Обустройство перед дверью предупредительных контрастных указателей
			Отсутствуют технические средства информирования и ориентирования	К, О, Г, С, У			Разместить технические средства информирования и ориентирования
2.5	Тамбур	есть	соответствует	К, О, Г, С, У			
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	Наличие физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельным категориям инвалидов	К, О, Г, С, У			Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)
Вход (входы) в здание	<p>ДЧ-И (О, Г, У)</p> <p>Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ (К, С)</p> <p>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно</p>	9-11	<p>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ</p> <p>ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)</p> <p>Текущий или капитальный ремонт</p> <p>Необходимо обустройство этой зоны в первой очереди, поскольку без её адаптации сам объект и его целевые зоны являются труднодоступными</p>

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования

«Центр для одаренных детей «Поиск»»,

расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. ул. Мира, 460

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) здание Литер А здание Литер В	есть	12, 13	Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования и сигнализации	К, О, Г, С, У	Обустройство во второй очереди	Разместить технические средства информирования, ориентирования и сигнализации
				Отсутствует при входе на объект план здания, выполненный рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (мнемосхема).	С	Обустройство в первой очереди, поскольку через рассматриваемую зону осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта	Разместить при входе на объект план здания выполненного рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (мнемосхема).
				Отсутствуют предупреждающие и направляющие тактильно-контрастные указатели	С	Обустройство в первой очереди	Разместить предупреждающие и направляющие тактильно-контрастные указатели
				Отсутствуют зоны отдыха на два-три места	О, Г, С, У	Обустройство во второй очереди	Обустроить места отдыха

3.2	Лестница (внутри здания) здание Литер А	есть	14	В коридоре после тамбура, имеется небольшая лестничный пролет, состоящий из пяти ступенек, препятствующий попаданию в здание инвалиду-колясочнику	К	Техническая возможность оборудовать плавный подъем согласно СП 59.13330.2012 отсутствует.	Обустроить альтернативный вход в здание инвалиду-колясочнику со стороны эвакуационного (запасного) выхода с обустройством пандуса с уклоном в 5%, по краям его марша предусмотреть бортики, а также установить двухсторонние поручни на высоте 0,7-0,9м. с завершающей закругленной частью длиной марша на 0,3м., а также установить навес и организовать входную площадку размером не менее 2,2x2,2м.
				Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед первой и последней ступенями марша, на поручнях, а также контрастные полосы на первой и последней ступени марша	С	Обустройство в первой очереди	Разместить тактильно-контрастные указатели, а также контрастные полосы на первой и последней ступени марша
	здание Литер А лестница на 2 этаж	есть	15	Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед первой и последней ступенями марша, на поручнях, а также контрастные полосы на первой и последней ступени марша	С	Обустройство в первой очереди	Разместить тактильно-контрастные указатели, а также контрастные полосы на первой и последней ступени марша
	Лестница (внутри здания) здание Литер В	есть	16	В коридоре, после тамбура, имеется небольшая лестничный пролет, состоящий из пяти ступенек, препятствующий попаданию в здание инвалиду-колясочнику	С	Техническая возможность оборудовать плавный подъем или альтернативный вход для инвалида-колясочника согласно СП 59.13330.2012 отсутствует	Приобрести лестничный ступенькоход или скалоомбиль

			Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед первой и последней ступенями марша, на поручнях, а также контрастные полосы на первой и последней ступени марша	С	Обустройство в первой очереди	Разместить тактильно-контрастные указатели, а также контрастные полосы на первой и последней ступени марша
			Поручни марша не имеют травмобезопасного исполнения, а также непрерывности с внутренней стороны марша по всей длине	С, О	Обустройство в первой очереди	Доработать поручни лестничного марша
	17	есть	Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед первой и последней ступенями марша, на поручнях, а также контрастные полосы на первой и последней ступени марша	С	Обустройство в первой очереди	Разместить тактильно-контрастные указатели, а также контрастные полосы на первой и последней ступени марша
	здание Литер В лестница на 2 этаж		Поручни марша не имеют травмобезопасного исполнения, а также не прерывности с внутренней стороны марша по всей длине	С, О	Обустройство в первой очереди	Доработать поручни лестничного марша
3.3	Пандус (внутри здания) здание Литер А здание Литер В	нет				
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник) здание Литер А здание Литер В	нет	Здание не оборудовано пассажирским лифтом и/или подъемной платформой доступной для инвалидов в целях обеспечения их доступа	К, О, С	Техническая оборудовать пассажирским лифтом и/или подъемной платформой доступной для инвалидов в целях обеспечения их доступа	Приобрести лестничный ступенькоход или скаломобил

				на этажи выше основного входа в здание (первый этаж)		на этажи выше основного входа в здание (первый этаж), отсутствует	
3.5	Дверь здание Литер А здание Литер В	есть	18, 19	Отсутствуют дублированные тактильно-контрастными знаками, информирующие обозначения помещений Имеющиеся дверные проёмы по пути движения имеют пороги и перепады высот пола более 0,014м., их ширина составляет менее 0,9 м. Отсутствуют механизмы обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей Не нанесена яркая контрастная маркировка дверных проёмов помещений доступных для инвалидов	С К, О, С	Обустройство в первой очереди Обустройство в первой очереди, поскольку через рассматриваемый элемент осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта Обустройство в первой очереди	Установить дублированные рельефными знаками, информирующие обозначения помещений Произвести реконструкцию и замену имеющихся дверных проёмов и полотен Установить механизмы обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей Нанести контрастную маркировку
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) здание Литер А	есть	20, 21	Дверь эвакуационного выхода менее 0.9м. Дверной порог более 0.014м. Не нанесена яркая контрастная маркировка дверных проёмов Отсутствуют предупреждающие и информирующие тактильно-контрастные указатели перед дверью эвакуационного выхода.	К, О, С	Обустройство в первой очереди, т.к. затруднительна эвакуация инвалида-колясочника Обустройство в первой очереди,	Произвести реконструкцию и замену имеющихся дверных проёмов и полотен Установить предупреждающие и информирующие тактильно-контрастные указатели перед дверью эвакуационного выхода

		Отсутствует ограждение площадки и поручни.	К, О, С	Обустройство в первой очереди,	Произвести реконструкцию площадки эвакуационного выхода
		Отсутствует пандус	К	Обустройство в первой очереди, т.к. затруднительна эвакуация инвалидов-колясочника	Установить пандус инвалиду-колясочнику на эвакуационном выходе с уклоном в 5%, по краям его марша предусмотреть бортики, а также установить двухсторонние поручни на высоте 0,7-0,9м. с завершающей закругленной частью длиной марша на 0,3м., а также установить навес и организовать входную площадку размером не менее 2,2х2,2м.
		Не обустроена безопасная зона	К, О, Г, С, У	В связи с тем, что имеющаяся эвакуационная лестница со второго этажа здания не отвечает требованиям СП 59.13330.2012 для эвакуации инвалидов, требуется обустройство безопасной зоны на втором этаже здания. Обустройство в первой очереди	Обустроить безопасную зону согласно СП 59.13330.2012
		Отсутствуют тактильно-контрастные, световозвращающие знаки и ленты, информирования и ориентирования при эвакуации	К, О, Г, С, У	Обустройство во второй очереди, после реконструкции эвакуационного выхода	Установить тактильно-контрастные, световозвращающие знаки и ленты, информирования и ориентирования при эвакуации
здание Литер В	есть	22 Дверь эвакуационного выхода менее 0.9м. Дверной порог более 0.014м. Не нанесена яркая контрастная маркировка дверных проёмов	К, О, С	Обустройство в первой очереди, т.к. затруднительна эвакуация инвалидов-колясочника	Произвести реконструкцию и замену имеющихся дверных проёмов и полов
		В коридоре первого этажа, перед дверью эвакуационного выхода,	К	Техническая возможность оборудовать плавный съезд согласно СП 59.13330.2012	Обустроить альтернативный эвакуационный выход из здания инвалиду-колясочнику или

		имеется лестничный пролет, состоящий из пяти ступенек, препятствующих экстренной эвакуации из здания инвалиду-колясочнику	отсутствует.	безопасную зону на первом этаже здания
		Не обустроена безопасная зона на втором этаже здания	В связи с тем, что имеющаяся эвакуационная лестница со второго этажа здания не отвечает требованиям СП 59.13330.2012 для эвакуации инвалидов, требуется обустройство безопасной зоны на втором этаже здания. Обустройство в первой очереди	Обустроить безопасную зону согласно СП 59.13330.2012
		Отсутствуют тактильно-контрастные, световозвращающие знаки и ленты, информирования и ориентирования при эвакуации	Обустройство во второй очереди, после реконструкции эвакуационного выхода	Установить тактильно-контрастные, световозвращающие знаки и ленты, информирования и ориентирования при эвакуации
ОБЩИЕ требования к зоне	есть	Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельным категориям инвалидов	Обустройство в первой очереди, поскольку через рассматриваемую зону осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути движения внутри	ДЧ-И (О, Г, У)	12-22	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К)

<p>здания (в том числе пути эвакуации)</p>	<p>Соответствие нормативам лиц некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ (С)</p> <p>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников</p> <p>ВНД (К)</p> <p>Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям</p>		<p>Тупый или капитальный ремонт</p> <p>Предлагается обустройство этой зоны в первой очереди, поскольку без её адаптации сам объект и его целевые зоны являются труднодоступными</p>
--	--	--	--

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого назначения объекта)

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования

«Центр для одаренных детей «Поиск»,

расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. ул. Мира, 460

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ фото		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания здание Литер А здание Литер В	есть	12, 23, 24	Отсутствуют дублированные тактильно-контрастными знаками, информирующие обозначения помещений	С	Обустройство в первой очереди	Установить дублированные тактильно-контрастными знаками, информирующие обозначения помещений
				Имеющиеся дверные проёмы по пути движения имеют пороги и перепады высот пола более 0,014м., их ширина составляет менее 0,9 м.	К, О, С	Обустройство в первой очереди, поскольку без реконструкции данного элемента будет затруднён доступ инвалидам в структурно-функциональную зону объекта	Произвести реконструкцию и замену имеющихся дверных проёмов и полов
				Отсутствуют механизмы обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей	К, О, С	Обустройство в первой очереди	Установить механизмы обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей

				Отсутствуют места для обучающихся инвалидов в креслах-колясках, с нарушением зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата	К, О, Г, С	Обустройство в первой очереди	Оборудовать места для обучающихся инвалидов в креслах-колясках, с нарушением зрения, слуха, с нарушением опорно-двигательного аппарата согласно СП 59.13330.2012
				Отсутствуют специальные технические средства способствующие обучению инвалидам с нарушением зрения и слуха	Г, С	Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений	Оборудовать места для обучающихся инвалидов с нарушением зрения и слуха специальными техническими средствами
4.2	Зальная форма обслуживания здание Литер А	есть	25	Отсутствуют дублированные тактильно-контрастными знаками, информирующие обозначения помещений	С	Обустройство в первой очереди	Установить дублированные тактильно-контрастными знаками, информирующие обозначения помещений
				Отсутствуют места для зрителей инвалидов в креслах-колясках и сопровождающих, с нарушением зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата	К, О, Г, С	Обустройство в первой очереди	Оборудовать места для зрителей инвалидов в креслах-колясках и сопровождающих, с нарушением зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата согласно СП 59.13330.2012
				Отсутствуют специальные технические средства способствующие обучению инвалидам с нарушением зрения и слуха	Г, С	Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений	Оборудовать места для обучающихся инвалидов с нарушением зрения и слуха техническими средствами
	здание Литер В	нет					
4.3	Прилавочная форма обслуживания здание Литер А здание Литер В	нет					

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту здание Литер А здание Литер В	нет							
4.5	Кабинет индивидуального обслуживания здание Литер А здание Литер В	нет							
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	Наличие физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельным категориям инвалидов	К, О, Г, С, У	Предлагается обустройство в первой очереди, как основная зона оказания услуг.	Проведение перечисленных направленных мероприятий по устранению препятствий	ранее мероприятий на полное имеющих		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зоны назначения целевого назначения (целевого объекта)	<p>ДЧ-И (О, У)</p> <p>Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ (К, С, Г)</p> <p>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МПН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте</p>	12, 23-25	<p>ДЧ-И (О, У) ДУ (К, С, Г)</p> <p>Текущий или капитальный ремонт</p> <p>Предлагается обустройство этой зоны в первой очереди, поскольку без её адаптации сам объект и его целевые зоны являются труднодоступными</p>

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«29» апреля 2019г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр для одаренных детей «Поиск»,
расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. ул. Мира, 460

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната здание Литер А здание Литер В	есть	26, 27	Входные двери в общую уборную имеют размер менее 0.9м. Размеры имеющихся кабинок в общей уборной составляют меньше нормативно разрешённых (1.6х1.85м.), двери в кабинки менее 0.9м. В уборной не установлены стационарные и откидные опорные поручни, крючки для костылей	К, О, С	Обустройство в первой очереди, т.к. затруднён доступ к функциональной зоне	Произвести реконструкцию и замену имеющихся дверных проёмов и полотен
					К	Обустройство в первой очереди, т.к. затруднён доступ к функциональной зоне	Произвести реконструкцию кабинок в общей уборной, сделав её универсальной и доступной для инвалидов согласно СП 59.13330.2012
					К, О	Обустройство в первой очереди	Установить стационарные и откидные опорные поручни и крючки для костылей
				Отсутствует	К, О, Г, С, У	Обустройство в первой очереди	Установить унитаз

				сантехническое оборудование приспособленное для инвалидов	для инвалидов	для инвалидов, а также рычажный или сенсорный водопроводный кран	приспособленный для инвалидов, а также рычажный или сенсорный водопроводный кран
				Отсутствует система тревожной сигнализации или двухсторонней громкоговорящей связи	К, О, Г, С, У	Обустройство во второй очереди, после реконструкции санитарно-бытового помещения	Оборудовать систему тревожной или двухсторонней громкоговорящей связи
				Отсутствуют дублированные тактильно-контрастными знаками, информирующие обозначения помещений	С	Обустройство во второй очереди, после реконструкции санитарно-бытового помещения	Установить тактильно-контрастные знаки
5.2	Душевая/ванная комната здание Литер А здание Литер В	нет					
5.3	Бытовая комната (гардеробная) здание Литер А здание Литер В	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть		Наличие физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельным категориям инвалидов	К, О, Г, С, У	Обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений	Проведение ранее мероприятий на полное устранение имеющихся препятствий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
---	--	-------------------	---

<p>Санитарно-гигиенические зоны здания Литер А здание Литер В</p>	<p>ДЧ-И (Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ(К, О, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно</p>	<p>26, 27</p>	<p>ДЧ-И (Г, У) ДУ (О, С) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений</p>
---	---	---------------	--

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«29» апреля 2019г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр для одаренных детей «Поиск»»,

расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. ул. Мира, 460

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Содержание	Виды работ
		есть/нет	№ фото				
6.1	Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации здание Литер А здание Литер В	нет		К, О, Г, С, У	отсутствуют	Обустройство в третьей очереди	Установить средства информирования, ориентирования и сигнализации согласно п.6.5. СП 59.13330.2016
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть		К, О, Г, С, У	Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельным категориям инвалидов	Обустройство в третьей очереди, так как перед адаптацией в указанном направлении необходимо завершить обустройство 5 основных предельных функциональных зон	Проведение ранее перечисленных мероприятий на полное устранение имеющихся недостатков

II Заключение по зонам:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
<p>Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации здание Литер А здание Литер В</p>	<p>ДУ(К,О,Г,С,У) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно</p>		<p>ДУ (К,О,Г,С,У) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство на третьем этапе, так как перед адаптацией в указанном направлении необходимо завершить обустройство 5 основных структурно-функциональных зон объекта</p>

Приложение 7
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«29» апреля 2019г.

Результаты фотофиксации на объекте

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования

«Центр для одаренных детей «Поиск»»,

расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. ул. Мира, 460




Фото №1







Фото №2




Φοτο Νο4




Φοτο Νο6




Φοτο Νο3



Φοτο Νο5



Φοτο Νο7




Φοτο Νο9




Φοτο Νο10




Φοτο Νο11



Φοτο Νο8



Φοτο Νο13



Φοτο Νο12




Фото №14




Фото №15




Фото №16



Фото №19



Фото №18



Фото №17




Фото №22




Фото №21





Фото №20




Φοτο №25




Φοτο №24




Φοτο №23



Φοτο Νο27



Φοτο Νο26



Φοτο №29



Φοτο №28